

SIGNALEMENT #95190-000193

SIGNALÉ LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 À 10:01

Statut : En cours

Imprimé le : vendredi 7 novembre 2025 à 10:47

DESCRIPTION

Catégorie :

 Fontenay-en-Parisis


Source : Application mobile

Commentaires du demandeur :

ADRESSE

Adresse : 1 Rue de l'Echelette 95190, Fontenay-en-Parisis

Quartier : Zone non urbanisée



📅 SIGNALÉ LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 À 10:01

Statut Grouper Attribuer Priorité Imprimer Transférer



Catégorie

Fontenay-en-Parisis

Modifier

Source

Application mobile

Modifier

Commentaire du demandeur

Plusieurs dépose sur la zone amiante fibrociment

Email : nchauvel@fontenayenparisis.fr

Modifier

Un constat de la police a-t-il été effectué dans le cadre du dépôt sauvage à signaler ? : Non

Si oui, vous pouvez si besoin déposer ce constat en pièce jointe. : Aucun fichier.

Nature des déchets (plusieurs réponses possibles) : Encombrants, Déchets de chantier, Déchets dangereux, Déchets amiantés

Volume approximatif des déchets : Entre 6 et 9 mètres cube

Adresse

1 Rue de l'Echelette
95190, Fontenay-en-Parisis


Modifier

Quartier

Zone non urbanisée

Coordonnées

lat : 49.05644725408246,
long : 2.4502604964109196



FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000898/01
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°1		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000898/01	Plaques ondulées en fibres-ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°1	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000898/02
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°1		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000898/02	Bande bitumineuse aluminisée				SANS AMIANTE
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°1	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000898/03
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°1		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000898/03	Bande carton fibreux + enduit blanc				SANS AMIANTE
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°1	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67225RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC.202511.000898 - 07970 _ TERSEN _ 1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis _ OS 193

Date de réception : 13/11/2025

Date et lieu d'analyse : 17/11/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000898_01	Plaque en fibres-ciment	Fontenay-en-Parisis _ OS 193 _ Tas n°1	67225P1A	Plaque fibreux noir	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000898_02	Bande bitumineuse alluminisée	Fontenay-en-Parisis _ OS 193 _ Tas n°1	67225P2A	Matériau bitumineux souple noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000898_03	Bande carton fibreux	Fontenay-en-Parisis _ OS 193 _ Tas n°1	67225P3A	Enduit dur blanc et papier fibreux marron indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.


La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67225RE_v1

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
67225P3 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a présence de matériaux pulvérulents ou poussières pouvant entraîner une contamination.	Nom : S.REIS Date : 17/11/2025 Signature : 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000899/01
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°2		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000899/01	Colle de faïence				SANS AMIANTE
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°2	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000899/02
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°2		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000899/02	Colle blanche				SANS AMIANTE
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°2	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67226RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC.202511.000899 - 07970 _ TERSEN _ 1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis _ OS 193

Date de réception : 13/11/2025

Date et lieu d'analyse : 17/11/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000899_01	Colle de faïence	Fontenay-en-Parisis _ OS 193 _ Tas n°2	67226P1A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000899_02	Béton + colle blanche	Fontenay-en-Parisis _ OS 193 _ Tas n°2	67226P2A	Colle dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67226RE_v1

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
67226P2 : Absence de béton.	Nom : S.REIS Date : 17/11/2025 Signature : 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000900/01
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°3		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000900/01	Conduit en fibres-ciment				AMIANTE Type : Chrysotile, Crocidolite
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°3	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000900/02
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°3		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°000900/02	Colle blanche + peinture				SANS AMIANTE
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°3	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67227RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC.202511.000900 - 07970 / TERSEN / 1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis / OS 193

Date de réception : 13/11/2025

Date et lieu d'analyse : 17/11/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000900/01	Conduit en fibres-ciment	Fontenay-en-Parisis / OS 193 / Tas n°3	67227P1A	Plaque fibreux noir	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	EP
000900/02	Béton + colle blanche	Fontenay-en-Parisis / OS 193 / Tas n°3	67227P2A 67227P2B	Colle dur blanche et peinture friable beige indissociables Colle dur blanche et peinture friable beige indissociables	2 2	MET MET	(*) Amiante non détecté	EP EP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1er octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.


La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67227RE_v1

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
67227P2 : Absence de béton, la séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a présence de matériaux pulvérulents ou poussières pouvant entraîner une contamination.	Nom : S.REIS Date : 17/11/2025 Signature : 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	SANS OBJET
SITE / ADRESSE :	1 Rue de l'Echelette 95190 Fontenay-en-Parisis			Echantillon réalisé le : 10/11/2025
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Dépot sauvage :		NOM DU DEMANDEUR
		OS 193 / Tas n°4		Kassi KOFFI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
SANS OBJET	Cintres en plastiques				SANS AMIANTE
	Ville :	Fontenay-en-Parisis	Zone :	OS 193 / Tas n°4	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 17/11/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	