

ISODIAG

GROUPE DIAGNLAB

RAPPORT DE REPÉRAGE AMIANTE

Matériaux & produits contenant de l'amiante

Sur 150 points réparti sur 40 villes



1 rue de Tissonvilliers
Usine
92200 SARCELLES

Mme Emilie PENNORS : Donneur d'ordre
Société : SIGIDURS

Date des repérages	Le 16/07/2025 au 24/07/2025 - <u>et du 25/09/2025 au 26/09/2025</u>
Référence du rapport	<u>SIGIDURS 42 7806 R A RAT 150 points_Rev D</u>
Opérateurs de repérage	
<u>EL OUARDI Mohamed et TAILLEFER Mickaël</u>	

CONCLUSION SOMMAIRE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport :

Il a été repéré des Matériaux et/ou Produits Contenant de l'Amiante

Résultats détaillés au paragraphe 1.

TABLE DES MATIÈRES

1.CONCLUSIONS DÉTAILLÉES	4
2.TABLEAU DES RÉVISIONS	7
3.INTERVENANTS ET FONCTIONS	7
4. PERIMETRE DE LA PRESTATION	9
5.OBJET DE LA MISSION – PROGRAMME DE REPERAGE	10
6.CADRE REGLEMENTAIRE	14
7.DEROULEMENT DE LA MISSION.....	14
8. DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE	14
9. PRELEVEMENTS ET ANALYSES.....	15
10. ZONES NON VISITEES ET ELEMENTS NON ACCESSIBLES.....	15
11. GESTION DES DECHETS ISSUS DES TRAVAUX.....	15
ANNEXE 1 : SAINT WITZ	16
ANNEXE 2 : FOSSES	17
ANNEXE 3 : MARLY LA VILLE	18
ANNEXE 4 : VEMARS	19
ANNEXE 5 : LOUVRES	20
ANNEXE 6 : VILLERON	21
ANNEXE 7 : FONTENAY EN PARISIS.....	22
ANNEXE 8 : MOUSSY LE NEUF.....	23
ANNEXE 9 : MOUSSY LE VIEUX.....	24
ANNEXE 10 : OTHIS	25
ANNEXE 11 : GOUSSAINVILLE	26
ANNEXE 12 : DAMMARTIN EN GOELE.....	27
ANNEXE 13 : PLESSIS GASSOT	28
ANNEXE 14 : LE MESNIL AUBRY	29
ANNEXE 15 : ROUVRES.....	30
ANNEXE 16 : LONGPERRIER	31
ANNEXE 17 : BOUQUEVAL	32
ANNEXE 18 : GONESSE	33
ANNEXE 19 : GARGES LES GONESSE	34
ANNEXE 20 : SARCELLES.....	35

ANNEXE 21 : VILLIER LE BEL	36
ANNEXE 22 : BONNEUIL EN France.....	37
ANNEXE 23 : ROISSY EN France.....	38
ANNEXE 24 : LE THILLAY.....	39
ANNEXE 25 : SURVILLIERS	40
ANNEXE 26 : ECOUEN	41
ANNEXE 27 : PUISEUX EN FRANCE.....	42
ANNEXE 28 : MAUREGARD	43
ANNEXE 29 : EPIAIS LES LOUVRES.....	44
ANNEXE 30 : LE MESNIL AMELOT	45
ANNEXE 31 : SAINT MARD	46
ANNEXE 32 : COMPANS	47
ANNEXE 33 : THIEUX	48
ANNEXE 34 : JUILLY	49
ANNEXE 35 : GRESSY	50
ANNEXE 36 : MITRY MORY.....	51
ANNEXE 37 : CLAYE SOUILLY	52
ANNEXE 38 : VILLEPARISIS	53
ANNEXE 39 : CHENNEVRIERE LES LOUVRES.....	54
ANNEXE 40 : VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN	55
ANNEXE 41 : Plan	56
ANNEXE 42 : Résultats d’analyses.....	57
ANNEXE 43 : Certification des opérateurs ayant réalisé les prélèvements.....	58
ANNEXE 44 : Attestation d’assurance.....	57

1. CONCLUSIONS DÉTAILLÉES

Dans le cadre de la mission décrite en entête de rapport :

1.1 Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur de repérage suite à étude documentaire

Ech n°	Matériaux	Localisation	Quantité estimée	Photo n°	Plan n°
Sans objet					

1.2 Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse

Ech n°	Matériaux	Localisation	Quantité estimée	Plans n°
000244/001	Plaque fibres ciment	Sarcelles 18	20m ²	1/2
000244/003	Plaque fibres ciment	Bouqueval 2	20m ²	1/2
000256/001	Plaque ondulée fibres ciment	Claye Souilly 2	20m ²	1/2
000256/002	Plaque fibres ciment	Mitry Mory 1	5m ²	1/2
000256/003	Canalisation fibres ciment	Mitry Mory 17	20ml	1/2
000264/001	Plaque ondulée fibres ciment	Saint-Mard 5	20m ²	1/2
000264/003	Plaque ondulée fibres ciment	Rouvre 7-8	20m ²	1/2
000273/008	Colle de carrelage	Mesnil Amelot 6	20m ²	1/2
000273/013	Plaque plane	Villeneuve sous Dammartin - 9	40m ²	1/2
000273/023	Colle de carrelage	Mitry Mory - 17	5m ²	1/2
000272/002	Plaque fibres ciment	Longperrier 2-3	100m ²	1/2
000272/003	Plaque fibres ciment	Longperrier 4-5	15m ²	1/2
000288/001	Plaque fibres ciment	Mauregard 4	5m ²	1/2
000288/003	Canalisation fibres ciment	Vémars 17	4ml	1/2
000288/004	Plaque fibres ciment	Vémars 17	5m ²	1/2
000288/005	Plaque fibres ciment	Vémars 15	25m ²	1/2
000288/006	Plaque fibres ciment	Fosse 1	20m ²	1/2
000289/003	Colle de carrelage	Vémars 13	20m ²	1/2
000296/001	Plaque plane fibre ciment	Fontenay en Parisis 6	50m ²	1/2
000296/002	Plaque plane fibre ciment	Louvres 10	20m ²	1/2
000296/003	Canalisation fibres ciment	Epiais les Louvres 9	30ml	1/2
000296/004	Plaque plane fibre ciment	Chennevières les Louvres 9	30m ²	1/2


000296/005	Plaque plane fibre ciment	Chennevières les Louvres 5	70m ²	1/2
000301/003	Plaque fibre ciment	Le Thillay 4	20m ²	1/2
<u>000598/001</u>	<u>Plaque ondulée</u>	<u>Thieux 9</u>	<u>5m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000598/004</u>	<u>Plaque ondulée</u>	<u>Thieux 10</u>	<u>10m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000598/007</u>	<u>Ardoise</u>	<u>Thieux 11</u>	<u>30m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000598/008</u>	<u>Plaque ondulée</u>	<u>Thieux 11</u>	<u>30m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000590/001</u>	<u>Canalisation</u>	<u>Goussainville 17</u>	<u>1ml</u>	<u>2/2</u>
<u>000590/002</u>	<u>Plaque plane</u>	<u>Goussainville 17</u>	<u>1m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000590/005</u>	<u>Plaque plane</u>	<u>Gonesse 2</u>	<u>1m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000590/006</u>	<u>Plaque ondulée</u>	<u>Gonesse 2</u>	<u>10m²</u>	<u>2/2</u>
<u>000590/010</u>	<u>Colle + Carrelage gris</u>	<u>Thieux 13</u>	<u>45m²</u>	<u>2/2</u>

1.3 Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante après analyse ils n'en contiennent pas

Ech n°	Matériaux	Localisation
000244/002	Plaque fibres ciment	Sarcelles 1-2
000264/002	Plaque ondulée fibres ciment	Saint-Mard 13
000264/004	Plaque ondulée fibres ciment	Rouvre 1
000273/001	Enduit	Dammartin en Goële - 14
000273/002	Enduit	Saint-Mard- 7
000273/003	Colle de faïence	Dammartin en Goële - 14
000273/004	Ardoise	Dammartin en Goële - 12
000273/005	Colle de faïence	Othis - 7
000273/006	Enduit	Longperrier - 5
000273/007	Enduit	Dammartin en Goële - 12
000273/009	Peinture	Dammartin en Goële - 9
000273/010	Peinture	Mesnil Amelot 6
000273/011	Colle de carrelage	Dammartin en Goële - 10
000273/012	Enduit	Dammartin en Goële - 11
000273/014	Ardoise	Othis - 7
000273/015	Colle de carrelage	Dammartin en Goële - 12
000273/016	Enduit	Saint-Mard - 4
000273/017	Colle de carrelage	Thieux - 1
000273/018	Enduit + Peinture	Rouvres - 1

000273/019	Colle de faïence	Jully 2/3
000273/020	Enduit	Dammartin en Goële - 11
000273/021	Peinture	Thieux - 1
000273/022	Enduit	Rouvres - 1
000273/024	Enduit	Saint-Mard - 5
000273/025	Colle de moquette	Compans - 9
000273/026	Colle de carrelage	Mitry Mory - 1
000272/001	Plaque fibres ciment	Villeneuve sous Dammartin 10
000288/002	Plaque fibres ciment	Vémars 5
000289/001	Ardoise	Moussy le neuf
000289/002	Colle Revêtement souple	Vémars 13
000289/004	Colle de faïence	Vémars 8 / 9
000289/005	Enduit	Vémars 10
000289/006	Peinture	Vémars 10
000289/007	Colle de faïence	Vémars 10
000301/001	Enduit	Gonnesse 23
000301/002	Colle de faïence	Goussainville 22
<u>000598/002</u>	<u>Colle + carrelage blanc rose</u>	<u>Thieux 9</u>
<u>000598/003</u>	<u>Colle + carrelage blanc</u>	<u>Thieux 9</u>
<u>000598/005</u>	<u>Colle + carrelage rose</u>	<u>Thieux 11</u>
<u>000598/006</u>	<u>Revêtement bitumineux</u>	<u>Thieux 11</u>
<u>000598/009</u>	<u>Colle + carrelage blanc</u>	<u>Thieux 11</u>
<u>000598/010</u>	<u>Colle + carrelage violet</u>	<u>Saint Mard 8</u>
<u>000598/011</u>	<u>Colle + carrelage bleu</u>	<u>Rouvres 4</u>
<u>000598/012</u>	<u>Revêtement bitumineux</u>	<u>Rouvres 4</u>
<u>000598/013</u>	<u>Colle + carrelage blanc</u>	<u>Rouvres 4</u>
<u>000598/014</u>	<u>Colle + carrelage blanc rose</u>	<u>Rouvres 4</u>
<u>000590/003</u>	<u>Colle + carrelage</u>	<u>Epiais les Louvres 10</u>
<u>000590/004</u>	<u>Colle + carrelage</u>	<u>Epiais les Louvres 10</u>
<u>000590/007</u>	<u>Colle + carrelage</u>	<u>Villeparisis 3</u>
<u>000590/008</u>	<u>Colle + carrelage blanc</u>	<u>Villeparisis 3</u>
<u>000590/009</u>	<u>Colle + carrelage blanc</u>	<u>Thieux 13</u>

2. TABLEAU DES RÉVISIONS

Révision	Date	Objet
A	18/08/2025	Création du document
<u>B</u>	29/09/2025	Complément de repérage à la demande du donneur d'ordre
C	13/10/2025	Correction faite
<u>D</u>	<u>22/10/2025</u>	<u>Demande de correction par le donneur d'ordre</u>
<u>Annule et remplace la révision A du rapport en date du 18/08/2025, qui doit être archivée ou détruite</u>		
<u>Toute modification apportée est identifiable en gras souligné</u>		
Opérateur de repérage certifié sans mention		
<u>EL OUARDI Mohamed et TAILLEFER Mickaël</u>		
Signature intervenant		Signature intervenant
		

Signature
numérique de
Lilian LAINE
Date : 2025.10.24
09:49:10 +02'00'

3. INTERVENANTS ET FONCTIONS

CLIENT :

SYND MIXTE GESTION INCINERAT DECHETS
1 Rue de TISSONVILLE
Usine
95200 Sarcelles

Mme. Emilie PENNORS : Donneur d'ordre
Société : SIGIDURS

ISODIAG :

M. TAILLEFER Mickaël : Prélèvements sur site et rédaction du rapport
N° de certification sans mention : CPDI 7454 Version 1
Délivré par : I.Cert

M. EL OUARDI Mohamed : Prélèvements sur site
N° de certificat de qualification : CPDI7445 Version 001
Délivré par : I.Cert

LABORATOIRE :

Laboratoire A.N. LAB
50, rue Colette
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Accréditation COFRAC n°1-7298
(Portée disponible sur www.cofrac.fr)

Date de la commande : 16/06/2025

Date du repérage : Du 25/09/2025 au 26/09/2025

■ 4. PERIMETRE DE LA PRESTATION

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Les destinations de la parcelle (passée et présente) : OUI
- Le programme détaillé des travaux : OUI oral
- Toute information pouvant faciliter le repérage : OUI




Figure 1 : Vue arienne de la zone (source : géoportail)

5. OBJET DE LA MISSION – PROGRAMME DE REPERAGE

À la demande de la société SIGIDURS, nous avons été mandatés afin de réaliser une mission de repérage des déchets de matériaux et produits contenant de l'Amiante pouvant impacter le terrain.

Ce repérage s'appuie sur les tableaux A1 de la norme NF X46-020 (2017) – ci-après pour illustration - et NF X 46-100 (2019) qui détaillent les listes non exhaustives des matériaux et produits contenant de l'amiante

L'opérateur se réserve toutefois la possibilité de rajouter sur le rapport tout autre matériau qu'il pourrait être amené à rencontrer lors de son repérage.

Nature des travaux : Evacuation des déchets sur 150 point répartie sur 40 villes : Saint-Witz, Fosses, Marly-la-Ville, Vémars, Louvres, Villeron, Fontenay-en-Parisis, Moussy le Neuf, Moussy le Vieux, Othis, Goussainville, Dammartin en geôle, Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Rouvres, Longperrier, Bouqueval, Gonesse, Garges les Gonesse, Sarcelles, Villiers le Bel, Bonneuil en France, Roissy en France, Le Thillay, Survilliers, Ecouen, Puiseux en France, Chennevières lès Louvres, Mauregard, Épiais lès Louvres, Le Mesnil Amelot, Saint-Mard, Compans, Thieux, Villeneuve sous Dammartin, Juilly, Gressy, Mitry Mory, Claye Souilly, Villeparisis

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibre ciment Ardoises en fibre ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
	Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
	Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Colles, produits d'accrochage
	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibre ciment Ardoises en fibre ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses

		Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
		Peintures des bardages métalliques
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
		Carton-amiante
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
		Revêtements plastiques épais (RPE)
		Peintures sur béton
		Enduits pelliculaires de lissage/débullage
		Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
		Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
		Garnissage des joints de dilatation
		Joints de dilatation
		Couvre-joints
		Appuis de fenêtres en fibres-ciment
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
		Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
		Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
		Peintures décoratives
	Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
		Conduits d'eaux (pluviales et usées)
		Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

3 - Parois verticales intérieures

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Murs et cloisons maçonnés	Flocages
		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
		Enduits de ragréage, débullage, lissage
		Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
		Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Poteaux	Flocages
		Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
		Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
		Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
		Flocages
		Plots de colle fixant les cloisons au mur
		Bandes calicot
		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
		Sous couches des tissus muraux
		Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
		Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
	Gaines et coffres verticaux	Flocages
		Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
		Bandes calicot,
		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
		Panneaux (fibres-ciment, ...)
		Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)

		Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
		Isolants intérieurs des portes
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
		Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
		Revêtements bitumineux
		Peintures intumescentes

4 - Plafonds et faux plafonds

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Plafonds	Flocages
		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
		Panneaux collés vissés ou cloués
		Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
		Bandes calicot
		Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
		Sous couches des tissus muraux
		Peintures intumescentes
		Revêtements bitumineux
		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
		Résines
		Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
	Suspentes et contrevents	Flocages
		Protections en plâtre
		Peintures intumescentes
	Faux plafonds	Panneaux et plaques
		Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
		Pare vapeur
		Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
		Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
	Poutres et charpentes	Flocages
		Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
		Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)
		Peintures intumescentes
		Revêtements bitumineux
		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
		Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
	Gainés et coffres horizontaux	Flocages
		Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
		Bandes calicot
		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
		Panneaux (fibres-ciment, ...)
		Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

5 - Conduits et accessoires intérieurs

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
		Matelas
		Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
		Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
		Rubans adhésifs

		Mastics
		Conduits en fibres-ciment, manchons
		Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
		Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
	Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
		Volets coupe-feu y compris ossature
		Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
	Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
		Joints d'étanchéité des trappes

6 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
		Panneaux des cloisons palières
	parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
		Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
		Isolants
		Colles
		Joints
	Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
		Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
		Tresses
		Joints plats

7 - Planchers et planchers techniques

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Revêtements de sols	Dalles de sol
		Nez de marche
		Dalles moquettes avec entre couche noire
		Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
		Colles bitumineuses
		Colles non bitumineuses
		Moquette
		Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
		Peintures de sol
		Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
		Revêtements de sols sportifs
		Joints de dilatation et d'assemblage
		Joints de cantonnement sur faux planchers
		Enduit de cuvelage
		Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

8 - Équipements divers et accessoires

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
		Bourres
		Tresses
		Calorifugeages
		Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
		Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
		Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

	Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Fusibles à broche	Tresses des diffuseurs
	Canalisations électriques préfabriquées	Carton, tresse
	Coffres forts	Isolants
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Portes et parois
	Jardinières, bac à sable incendie	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
		Éléments en fibres-ciment

9 - Fondations et soubassements

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
	Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Locaux	Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
	Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
	Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
	Espaces sportifs	Revêtements de sols
	Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

6. CADRE REGLEMENTAIRE

La réalisation de cette mission s'inspire de la méthode issue des normes en vigueur et notamment de la Norme NF X 46-020 mise à jour en juillet 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle s'appuie également sur la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante reprise dans le tableau A1 de la norme NF X46-020.

7. DEROULEMENT DE LA MISSION

Notre mission s'est déroulée en plusieurs étapes permettant l'établissement du présent document :

- Analyse documentaire préalable à l'intervention
- Investigation visuelle et par sondages, complétée par la réalisation de prélèvements sur site en vue d'une analyse par un laboratoire accrédité.
- Élaboration du présent rapport de repérage.

8. DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Rapports de repérage antérieurs :

- Sans objet

Plan du site :

- Sans objet

Plan X :

- Sans objet

Synthèse de l'analyse de ces documents au regard de la mission objet du rapport :

Remise sous forme de tableau Excel, les points à diagnostiqués avec leurs localisations.

■ 9. PRELEVEMENTS ET ANALYSES

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport :

- 16/07/2025 au 24/07/2025 il a été réalisé des prélèvements, à savoir : 60 pour recherche d'amiante
- 25/09/2025 au 26/09/2025 il a été réalisé des prélèvements, à savoir : 24 pour recherche d'amiante

■ 10. ZONES NON VISITEES ET ELEMENTS NON ACCESSIBLES

Les zones qui n'ont pas pu être visitées, les éléments non accessibles sont récapitulés avec les motifs dans le tableau ci-dessous :

Localisation	Zones / Éléments	Motifs
Roissy en France	Dépôt N° 11	Inaccessible – Propriété privé (Golf)

■ 11. GESTION DES DECHETS ISSUS DES TRAVAUX

Dans le cadre de la mission décrite en entête de rapport :

Les déchets d'Équipement de Protection Individuelle (EPI) et Moyens de Protection Collectifs (MPC) seront traités en déchets dangereux d'amiante libre après double ensachage et stockage en GRV ou similaire.

Les déchets de MPCA dégradés seront traités en déchets d'amiante libre.

Les déchets de MPCA intègres pourront être traités en déchets d'amiante lié.

Les déchets seront pris en charge après réception du CAP (Certificat d'Acceptation Préalable), la demande en est faite par le propriétaire ou son représentant.

Les déchets doivent être accompagnés d'un BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés) et transportés selon la réglementation ADR en vigueur.

Le tableau suivant répertorie les centres d'évacuation des déchets dangereux en région Normandie (ISDD) :

Nom		Localisation	Particularités
EMTA	Tel : 06 25 88 03 18	Triel-Sur-Seine (78)	Stockage amiante libre & lié
EMTA GUITRANCOURT	Tél : 01 30 93 50 50	ISSOU (78)	Stockage amiante libre & lié
RECYDIS	Tél : 01 55 81 57 00	LE BLANC-MESNIL (93)	Stockage amiante libre & lié
AVR ENVIRONNEMENT	Tél : 01 41 55 19 58	BONDY (93)	Stockage amiante libre & lié

■ ANNEXE 1 : SAINT WITZ


CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Saint-Witz	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	18/02/2025 11:41	Zone naturelle	Champ	1,0 m3
Adresse	Route non indiquée	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5398278888314962, 49.07767858821899, 2025/02/18-11:42:03	Dispersé	Oui	555 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE





Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	200	1,4	280
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	50	0,3	15
Végétaux	200	0,15	30
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	200	1	200
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	300	0,1	30
Total	950	-	555

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Camion avec grappin

FICHE DE COMPTE RENDU			
SITE :	Saint Witz		Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage	NOM DU DEMANDEUR
		D5	Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	SAINT WITZ	Zone :	D5	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 


■ ANNEXE 2 : FOSSES

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Fosses	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	18/02/2025 14:00	Zone naturelle	Champ	0,6 m3
Adresse	Rue de la mairie	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4932079948484898, 49.099821229465306, 2025/02/18-14:00:30	Dispersé	Non	475 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé dans un champs sur le bord d'un chemin, à noter que le dépôt est visible depuis le chemin.

Il est d'origine professionnelle, et constitué essentiellement de plâtre et de ferrailles.

Le volume total est estimé à environ 0,6 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	150	1,4	210
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	350	0,7	245
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	100	0,2	20
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	600	-	475

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°	000288_006
SITE :	Fosses			Echantillon réalisé le :	22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D1		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N° 000288_006		Plaque en fibres ciment			AMIANTE Type : Chrysotile, Crocidolite
		Ville :	Fosses	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

ANNEXE 3 : MARLY LA VILLE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Marly-la-ville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	18/02/2025 15:06	ZAE	ZAE	2,0 m3
Adresse	Rue Jean Jaures	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5207537785172462, 49.09516541752964, 2025/02/18-15:06:54	Dispersé	Non	930 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé dans les espaces boisés, à noter que le dépôt est visible depuis le chemin.

Il est d'origine inconnue, et constitué essentiellement de déchets Tout-venant, de déchets de chantier et de ferrailles.

Le volume total est estimé à environ 2 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	100	1,4	140
Déchets de chantier	340	0,7	238
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	520	0,2	104
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	300	0,2	60
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	40	0,7	28
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	400	0,15	60
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	250	1	250
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2000	-	930

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Marly-la-ville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	18/02/2025 15:22	ZAE	ZAE	0,2 m3
Adresse	Chemin des Peupliers	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5158206932246685, 49.07677447423339, 2025/02/18-15:23:09	En tas	Non	113 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :
Le dépôt sauvage est situé sur le bord de la route, à noter que le dépôt est visible depuis la route.
Il est d'origine professionnel, et constitué essentiellement de déchets de chantier.
Le volume total est estimé à environ 0,2 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	150	0,7	105
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	5	0,2	1
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	20	0,33	6,6
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	175	-	112,6

Identification du dépôt sauvage :
Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :
Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Marly la Ville			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Marly la Ville	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Marly la Ville			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Marly la Ville	Zone : D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 


ANNEXE 4 : VEMARS

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 10:52	Zone naturelle	Chemin	2,0 m3
Adresse	Chemin de St Germain	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.559254380387628, 49.06517383192541, 2025/02/19-10:53:54	Dispersé	Non	1 383 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :
Le dépôt sauvage est situé en bord du chemin de St Germain , dans les espaces boisés.
Il est d'origine indéterminé, et constitué essentiellement de gros mobilier, de gravats et de bois et végétaux.
Le volume total est estimé à environ 4m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin
Gravats	500	1,4	700	
Déchets de chantier	200	0,7	140	
Plâtre	0	0,7	0	Conditions d'enlèvement : Camion avec grappin
Tout-venant	50	0,2	10	
Bois	270	0,3	81	
Végétaux	150	0,15	22,5	Observations complémentaires :
Ferrailles	0	0,2	0	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	
DEEE	50	1	50	
Gros mobilier	500	0,4	200	
Petit mobilier	50	0,2	10	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	90	0,7	63	
DDS	5	1	5	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	100	1	100	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	15	0,1	1,5	
Total	1980	-	1383	

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:08	Zone naturelle	Chemin	0,5 m3
Adresse	Chemin de St Germain	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.563147, 49.0657207, 2025/02/19-11:08:24	Dispersé	Non	514 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé en bord du chemin de St Germain , dans les espaces boisés.
Il est d'origine indéterminé, et constitué essentiellement du petit mobilier et des gravats.
Le volume total est estimé à environ 0,5 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	70	0,2	14
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	470	-	514

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:17	Zone naturelle	Chemin	2,4 m3
Adresse	Chemin proche D16	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5688590240924727, 49.06159514864037, 2025/02/19-11:18:14	Dispersé	Non	953 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :
Le dépôt sauvage est situé en bord d'un chemin proche de la D16.
Il est d'origine indéterminé, et constitué essentiellement de bois, gravats et de pneumatiques usagés.
Le volume total est estimé à environ 6,5 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	500	0,3	150
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	250	0,4	100
Petit mobilier	50	0,2	10
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	1000	0,15	150
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2350	-	953

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:17	Zone naturelle	Chemin	2,4 m3
Adresse	Chemin proche D16	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5688590240924727, 49.06159514864037, 2025/02/19-11:18:14	Dispersé	Non	953 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé en bord d'un chemin proche de la D16.

Il est d'origine indéterminé, et constitué essentiellement de bois, gravats et de pneumatiques usagés.

Le volume total est estimé à environ 6,5 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	500	0,3	150
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	250	0,4	100
Petit mobilier	50	0,2	10
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	1000	0,15	150
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2350	-	953

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:29	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	Chemin proche D16	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5697375966001297, 49.06039902893392, 2025/02/19-11:29:35	Dispersé	Non	605 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé en bord d'un chemin proche de la D16.

Il est d'origine indéterminé, et constitué essentiellement de gravat et de végétaux

Le volume total est estimé à environ 2,4 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	50	0,3	15
Végétaux	150	0,15	22,5
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	7	1	7
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	607	-	604,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:34	Zone naturelle	Bord de route	0,4 m3
Adresse	Chemin proche D16	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.56787582558771, 49.062933248215096, 2025/02/19-11:34:42	Dispersé	Non	237 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé en bord d'un chemin proche de la D16.

Il est d'origine indéterminé, et constitué essentiellement de végétaux, tout-venant et de carcasses VHU

Le volume total est estimé à environ 0,4 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	0	0,3	0
Végétaux	100	0,15	15
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	12	0,2	2,4
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	200	1	200
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	412	-	237,4

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:39	Zone naturelle	Chemin	0,5 m3
Adresse	Chemin proche D16 côté chantier	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.57194721418999, 49.05541793752315, 2025/02/19-11:40:08	Dispersé	Non	530 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	150	1,4	210
Déchets de chantier	60	0,7	42
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	28	1	28
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	250	1	250
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	488	-	530

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:43	Zone naturelle	Chemin	0,1 m3
Adresse	Chemin proche D16 côté chantier	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.571637928428866, 49.05589601994207, 2025/02/19-11:43:36	Dispersé	Non	30 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	20	0,2	4
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	30	0,7	21
DDS	5	1	5
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	55	-	30

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:46	Zone naturelle	Chemin	2,0 m3
Adresse	Chemin proche D16 côté chantier	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5716347482127984, 49.05583702498985, 2025/02/19-11:47:06	En tas	Non	1 799 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	150	0,7	105
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	20	0,2	4
Bois	800	0,3	240
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2020	-	1799

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 11:50	Zone naturelle	Chemin	2,2 m3
Adresse	Chemin proche D16 côté chantier	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5708496166490695, 49.05698852382018, 2025/02/19-11:51:31	Dispersé	Non	1 688 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	100	0,7	70
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	5	0,2	1
Bois	0	0,3	0
Végétaux	1000	0,15	150
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	10	0,7	7
DDS	60	1	60
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2175	-	1688

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :


Camion à grappin

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 12:01	Zone naturelle	Champ	0,4 m3
Adresse	route D26A	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.576261917876079, 49.054766712694665, 2025/02/19-12:01:48	Dispersé	Non	139 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	120	0,7	84
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	0	0,3	0
Végétaux	200	0,15	30
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	10	0,33	3,3
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	2	1	2
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	432	-	139,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :
--

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 12:07	Zone naturelle	Champ	1,8 m3
Adresse	route 16 côté Champs	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5733542418681976, 49.05447394880763, 2025/02/19-12:09:50	En tas / Dispersé	Non	680 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	50	1,4	70
Déchets de chantier	200	0,7	140
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	1500	0,3	450
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	60	0,33	19,8
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1810	-	679,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :


Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 12:59	ZAE	Bord de route	5,2 m3
Adresse	proximité de A1	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.551219919914178, 49.075884814129914, 2025/02/19-12:59:40	En tas	Non	2 762 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion à grappin

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	300	0,2	60
Bois	2000	0,3	600
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	100	0,2	20
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	300	0,06	18
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	150	1	150
Gros mobilier	600	0,4	240
Petit mobilier	250	0,2	50
Matelas et literie	400	0,5	200
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	10	1	10
Pneumatiques usagés	90	0,15	13,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	5200	-	2761,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 13:07	ZAE	Bord de route	0,4 m3
Adresse	proximité A1	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5511583902910733, 49.074915102057886, 2025/02/19-13:07:25	Dispersé	Non	170 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	50	1,4	70
Déchets de chantier	50	0,7	35
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	120	0,3	36
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	380	-	170

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Vemars	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	14/03/2025 09:02	Zone naturelle	Rue	8,2 m3
Adresse	rue proche de la Francilienne N104	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5534852, 49.0773859, 2025/03/14-09:04:02	Dispersée	Non	1 677 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin
Gravats	330	1,4	462	
Déchets de chantier	20	0,7	14	
Plâtre	0	0,7	0	Conditions d'enlèvement : Camion avec grappin
Tout-venant	730	0,2	146	
Bois	0	0,3	0	
Végétaux	7000	0,15	1050	Observations complémentaires :
Ferrailles	0	0,2	0	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	100	0,05	5	
Verre	0	0,3	0	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	0	0,4	0	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	8180	-	1677	



FICHE DE COMPTE RENDU								
SITE :		Vemars			Inspecté le :		22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR		
				D1		Emilie PENNORS		
DESIGNATION								
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver : végétation								
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :								
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet								
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion		
ECH N°		RAS				'SANS AMIANTE		
		Ville :	Vemars	Zone :	D1			
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport								
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.								
Modèle déposé © HT451FA								
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa			
		El ouardi Mohamed						

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Vemars			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone : D2	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Vemars			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°		RAS		'SANS AMIANTE
		Ville :	Vemars	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Vemars			Inspecté le :	22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone :	D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°		000288_002	
SITE :		Vemars				Echantillon réalisé le : 22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000288_002		Plaque en fibres ciment				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Vemars	Zone :	D5		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Vemars			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D6		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone : D6	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Vemars			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D7		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone : D7	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		



FICHE DE COMPTE RENDU								
SITE :		Vemars			Inspecté le :		22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR		
				D8 - D9		Emilie PENNORS		
DESIGNATION								
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : Absence de dépôt								
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :								
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet								
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion		
ECH N°		RAS				'SANS AMIANTE		
		Ville :	Vemars	Zone :	D8 - D9			
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport								
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.								
Modèle déposé © HT451FA								
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa			
		El ouardi Mohamed						



FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°		000289_005	
SITE :		Vemars				Echantillon réalisé le : 22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D10		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000289_005		Enduit				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Vemars	Zone :	D10		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : <i>En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.</i> <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					



FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°		000289_006	
SITE :		Vemars				Echantillon réalisé le : 22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D10		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :

Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES :

Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000289_006		Peinture				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Vemars	Zone :	D10		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

MET-V-F-010 - RévC

57 rue de la Pique en Mare - 76620 Le Havre | 02 35 53 76 34 | contact@isodiag.net | www.isodiag.net

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000289_007
SITE :	Vemars			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D10		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000289_007	Colle de faïence				'SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone :	D10	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 

FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Vemars			Inspecté le :	22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone :	D11	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Vemars			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D12		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Absence de dépôt				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone : D12	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000289_002
SITE :	Vemars			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D13		Emilie PENNORS

DESIGNATION**NATURE DE LA PRESTATION :** Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante**MOYENS D'ACCES :** Accès réalisé par les moyens existants**VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT**

Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000289_002	Colle de revêtement souple				SANS AMIANTE
	Ville :	Vemars	Zone :	D13	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.**Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.**

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000289_003
SITE :	Vemars			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D13		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000289_003	Colle de carrelage				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Vemars	Zone :	D13	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000288_005
SITE :	Vemars			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D15		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT*Vue large**vue rapprochée*

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000288_005	Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Vemars	Zone :	D15	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FICHE DE COMPTE RENDU							
SITE :	Vemars				Inspecté le :	22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR			
		D16		Emilie PENNORS			
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		RAS				SANS AMIANTE	
		Ville :	Vemars	Zone :	D16		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°	000288_003
SITE :	Vemars			Echantillon réalisé le :	22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D17		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N° 000288_003		Canalisation en fibres ciment			AMIANTE Type : Chrysotile, Crocidolite
		Ville :	Vemars	Zone :	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000288_004
SITE :	Vemars			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D17		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000288_004	Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Vemars	Zone :	D17	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000289_004	
SITE :		Vemars				Inspecté le : 22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D8 - D9		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000289_004		Colle de faïence				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Vemars	Zone :	D8 - D9		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 5 : LOUVRES

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 09:34	ZAE	ZAE	1,8 m3
Adresse	Rue de Strasbourg	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4996539298444986, 49.050844428129494, 2025/02/19-09:34:59	Dispersé	Non	595 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé sur le **bord d'une route, à noter que le dépôt est visible depuis la route.**

Il est d'origine professionnel, et constitué essentiellement de cartons de sacs OM et de végétaux.

Le volume total est estimé à environ 6,9 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	
Gravats	50	1,4	70	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin
Déchets de chantier	100	0,7	70	
Plâtre	50	0,7	35	
Tout-venant	50	0,2	10	
Bois	500	0,3	150	Conditions d'enlèvement :
Végétaux	500	0,15	75	
Ferrailles	0	0,2	0	Camion avec grappin
Sacs OM	150	0,33	49,5	
Cartons	200	0,06	12	Observations complémentaires :
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	5	0,3	1,5	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	50	0,4	20	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	100	0,5	50	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	50	1	50	
Pneumatiques usagés	10	0,15	1,5	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	1815	-	594,5	

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 08:29	Zone naturelle	Bord de route	2,1 m3
Adresse	Au niveau du rond point après la sortie de Louvres	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4782562721520662, 49.04282336588949, 2025/02/20-08:29:28	Dispersé	Non	2 154 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Le dépôt sauvage est situé en bord de route au niveau du rond point après la sortie de Louvres. Il est visible depuis la route.

Il est d'origine professionnel, et constitué essentiellement de pneumatiques usagés, de carcasses VHU, de gravats et de gros mobilier.

Le volume total est estimé à environ 21,7 m3.

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	200	0,7	140
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	30	0,2	6
Bois	200	0,3	60
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	30	0,33	9,9
Cartons	40	0,06	2,4
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	40	0,4	16
Petit mobilier	50	0,2	10
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	5	1	5
Pneumatiques usagés	30	0,15	4,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	500	1	500
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2125	-	2153,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 11:33	Zone naturelle	Chemin	2,1 m3
Adresse	chemin des hauts St Martin	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4777236, 49.0436619, 2025/03/12-11:34:30	Dispersée	Oui	1 965 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	100	0,7	70
Tout-venant	125	0,2	25
Bois	100	0,3	30
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	75	0,33	24,75
Cartons	50	0,06	3
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	150	0,4	60
Petit mobilier	75	0,2	15
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	25	0,7	17,5
DDS	40	1	40
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2140	-	1965,25

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :



FICHE DE COMPTE RENDU								
SITE :		Louvres			Inspecté le :		23/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR		
				D1		Emilie PENNORS		
DESIGNATION								
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : accès condamné								
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :								
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet								
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion		
ECH N°		RAS				Inaccessible		
		Ville :	Louvres	Zone :	D1			
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport								
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.								
Modèle déposé © HT451FA								
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa			
		El ouardi Mohamed						

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Louvres			Inspecté le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Louvres	Zone : D5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 



FICHE DE COMPTE RENDU								
SITE :		Louvres			Inspecté le :		23/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR		
				D1		Emilie PENNORS		
DESIGNATION								
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : accès condamné								
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :								
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet								
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion		
ECH N°		RAS				Inaccessible		
		Ville :	Louvres	Zone :	D1			
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport								
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.								
Modèle déposé © HT451FA								
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa			
		El ouardi Mohamed						

ANNEXE 6 : VILLERON

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeron	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 10:34	ZAE	Bord de route	3,8 m3
Adresse	ZAE RENTA CAR proche DS	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5240099608615645, 49.06165624840056, 2025/02/19-10:37:01	En tas	Non	949 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	200	1,4	280
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	150	0,3	45
Végétaux	3000	0,15	450
Ferrailles	20	0,2	4
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	400	0,4	160
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3820	-	949

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Villeron			Inspecté le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Villeron	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Villeron			Inspecté le :	23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Villeron	Zone :	D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

ANNEXE 7 : FONTENAY EN PARISIS

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Fontenay-en-Parisis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 15:12	Zone naturelle	Chemin	0,1 m3
Adresse	Chemin sans nom	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.425567, 49.0551869, 2025/02/20-15:14:16	En tas	Oui	100 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	100	0,7	70
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	130	-	100

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune

Fontenay-en-Parisis

Type d'espace :

Zone naturelle

Date et heure de relevé

45709,40764

Type de configuration :

Dispersé

Adresse

Rue de Paris

Origine :

Professionnel

Coordonnées GPS

2.4322607, 49.0506257, 2025/02/21-09:47:59

Type de voirie :

Bord de route

Auteur identifié :

Non

Volume estimé (m3)

1,0 m3


Masse estimée (kg)

927 kg

Modalités d'évacuation :

Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	500	0,7	350
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	10	0,2	2
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	30	0,33	9,9
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	2	0,3	0,6
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	30	0,15	4,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	972	-	927

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :



FI CHE DE COMPTE RENDU							
SITE :		Fontenay en parisis			Inspecté le :		23/07/2025
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		RAS				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Fontenay en parisis		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU D'ÉCHANTILLON			ECH N°	000296_001
SITE :	Fontenay en parisis			Echantillon réalisé le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D6		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000296_001	Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Fontenay en parisis	Zone :	D6	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO


ANNEXE 8 : MOUSSY LE NEUF

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Moussy le Neuf	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 15:12	Zone naturelle	Chemin	0,2 m3
Adresse	proximité D26	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5843309715889604, 49.06707276640844, 2025/02/19-15:13:02	Dispersé	Non	281 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	200	1,4	280
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	5	0,2	1
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	205	-	281

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :


Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Moussy le Neuf	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 15:32	Zone naturelle	Chemin	1,0 m3
Adresse	proximité Fika Travel roadster trip	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.609589381925479, 49.07156999820567, 2025/02/19-15:33:18	Dispersé	Non	463 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CLICHE NUMERIQUE

**Description du dépôt sauvage :**


Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Ramassage au sol
Gravats	0	1,4	0	
Déchets de chantier	250	0,7	175	
Plâtre	0	0,7	0	
Tout-venant	0	0,2	0	
Bois	200	0,3	60	
Végétaux	0	0,15	0	
Ferrailles	40	0,2	8	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	Conditions d'enlèvement : Ramassage au sol
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	300	0,4	120	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	200	0,5	100	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	Observations complémentaires :
Autre	0	0,1	0	
Total	990	-	463	

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Moussy le Neuf	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 16:03	Zone naturelle	Chemin	3,7 m3
Adresse	proche du tunnel des Champs	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.602062212612079, 49.05173724318391, 2025/02/19-16:04:41	En tas	Non	1 443 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CLICHE NUMERIQUE

**Description du dépôt sauvage :**

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Identification du dépôt sauvage :
Gravats	708	1,4	991,2	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion à grappin
Déchets de chantier	0	0,7	0	
Plâtre	0	0,7	0	
Tout-venant	0	0,2	0	
Bois	0	0,3	0	
Végétaux	3000	0,15	450	
Ferrailles	10	0,2	2	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	Conditions d'enlèvement : Camion à grappin
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	0	0,4	0	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	Observations complémentaires :
Autre	0	0,1	0	
Total	3718	-	1443,2	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Moussy le neuf			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Moussy le neuf	Zone : D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Moussy le neuf			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Moussy le neuf	Zone : D5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000289_001	
SITE :		Moussy le neuf				Echantillon réalisé le : 22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D6		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES :Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations :néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000289_001		Ardoise				SANS AMIANTE	
		Ville :	Moussy le neuf	Zone :	D6		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

MET-V-F-010 - RévC

57 rue de la Pique en Mare - 76620 Le Havre | 02 35 53 76 34 | contact@isodiag.net | www.isodiag.net

ANNEXE 9 : MOUSSY LE VIEUX

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Moussy le vieux	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 16:43	Zone naturelle	Champ	4,1 m3
Adresse	Chemin de Mesnil	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.614120660873169, 49.038817082662135, 2025/02/19-16:44:43	En tas	Non	1 887 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	200	1,4	280
Déchets de chantier	1000	0,7	700
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	350	0,2	70
Bois	1500	0,3	450
Végétaux	708	0,15	106,2
Ferrailles	50	0,2	10
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	40	1	40
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	30	0,7	21
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	160	1	160
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4088	-	1887,2

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:23	Zone naturelle	Chemin	4,2 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6481784937282047, 49.06767299893714, 2025/02/20-09:24:03	En tas / Dispersé	Non	2 313 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	600	1,4	840
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	350	0,7	245
Tout-venant	140	0,2	28
Bois	600	0,3	180
Végétaux	500	0,15	75
Ferrailles	120	0,2	24
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	250	0,06	15
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	30	0,3	9
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	150	0,2	30
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	700	0,7	490
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	310	0,15	46,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4200	-	2312,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:35	Zone naturelle	Champ	0,3 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6467836870093366, 49.06788571399874, 2025/02/20-09:35:38	Dispersé	Non	304 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	170	1,4	238
Déchets de chantier	40	0,7	28
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	40	0,7	28
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	300	-	304

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 10:29	Zone naturelle	Chemin	1,6 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6413645630681843, 49.08580559652888, 2025/02/20-10:29:30	Dispersé	Non	769 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	1000	0,15	150
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	150	0,2	30
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	120	0,7	84
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1635	-	769

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 10:54	Zone naturelle	Chemin	10,1 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.641788711358324, 49.08659582116297, 2025/02/20-10:55:37	En tas / dispersé	Non	2 702 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	500	1,4	700
Déchets de chantier	250	0,7	175
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	150	0,2	30
Bois	2000	0,3	600
Végétaux	6000	0,15	900
Ferrailles	1000	0,2	200
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	40	0,3	12
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	30	0,7	21
DDS	55	1	55
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	10085	-	2702

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 11:06	Zone naturelle	Chemin	10,0 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6406723671472134, 49.086703689012545, 2025/02/20-11:06:35	En tas	Non	14 000 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :


Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :	
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion à grappin	
Gravats	10000	1,4	14000		
Déchets de chantier	0	0,7	0		
Plâtre	0	0,7	0	Conditions d'enlèvement : Camion à grappin	
Tout-venant	0	0,2	0		
Bois	0	0,3	0		
Végétaux	0	0,15	0	Observations complémentaires :	
Ferrailles	0	0,2	0		
Sacs OM	0	0,33	0		
Cartons	0	0,06	0		
Autres emballages	0	0,05	0		
Verre	0	0,3	0		
DEEE	0	1	0		
Gros mobilier	0	0,4	0		
Petit mobilier	0	0,2	0		
Matelas et literie	0	0,5	0		
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0		
DDS	0	1	0		
Pneumatiques usagés	0	0,15	0		
Bonbonnes de gaz	0	1	0		
Carcasses VHU	0	1	0		
Amiante	0	1,4	0		
Autre	0	0,1	0		
Total	10000	-	14000		

ANNEXE 10 : OTHIS

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:23	Zone naturelle	Chemin	4,2 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6481784937282047, 49.06767299893714, 2025/02/20-09:24:03	En tas / Dispersé	Non	2 313 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CLICHE NUMERIQUE

**Description du dépôt sauvage :**

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	600	1,4	840
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	350	0,7	245
Tout-venant	140	0,2	28
Bois	600	0,3	180
Végétaux	500	0,15	75
Ferrailles	120	0,2	24
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	250	0,06	15
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	30	0,3	9
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	150	0,2	30
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	700	0,7	490
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	310	0,15	46,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4200	-	2312,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:35	Zone naturelle	Champ	0,3 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6467836870093366, 49.06788571399874, 2025/02/20-09:35:38	Dispersé	Non	304 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	170	1,4	238
Déchets de chantier	40	0,7	28
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	40	0,7	28
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	300	-	304

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 10:29	Zone naturelle	Chemin	1,6 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6413645630681843, 49.08580559652888, 2025/02/20-10:29:30	Dispersé	Non	769 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	1000	0,15	150
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	150	0,2	30
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	120	0,7	84
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1635	-	769

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 10:54	Zone naturelle	Chemin	10,1 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.641788711358324, 49.08659582116297, 2025/02/20-10:55:37	En tas / dispersé	Non	2 702 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	500	1,4	700
Déchets de chantier	250	0,7	175
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	150	0,2	30
Bois	2000	0,3	600
Végétaux	6000	0,15	900
Ferrailles	1000	0,2	200
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	40	0,3	12
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	30	0,7	21
DDS	55	1	55
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	10085	-	2702

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Othis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 11:06	Zone naturelle	Chemin	10,0 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6406723671472134, 49.086703689012545, 2025/02/20-11:06:35	En tas	Non	14 000 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion à grappin
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	
Gravats	10000	1,4	14000	Conditions d'enlèvement : Camion à grappin
Déchets de chantier	0	0,7	0	
Plâtre	0	0,7	0	Observations complémentaires :
Tout-venant	0	0,2	0	
Bois	0	0,3	0	
Végétaux	0	0,15	0	
Ferrailles	0	0,2	0	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	0	0,4	0	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	10000	-	14000	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Othis			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Othis	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Othis			Inspecté le :	21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D2		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Othis	Zone :	D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COM PTE RENDU				
SITE :	Othis			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Othis	Zone : D5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Othis			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Othis	Zone : D9	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_005	
SITE :		Othis				Inspecté le : 21/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D7		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°000273_005		Colle de faïence				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Othis	Zone :	D7		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 11 : GOUSSAINVILLE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 15:15	ZAE	ZAE	12,6 m3
Adresse	Rue Gaston Montmousseau (au bout de la rue)	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4437053967267275, 49.02013284154236, 2025/02/19-15:15:55	En tas / Dispersé	Oui	3 575 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	150	0,2	30
Bois	6000	0,3	1800
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	5500	0,2	1100
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	50	0,2	10
Matelas et literie	300	0,5	150
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	75	1	75
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	200	1	200
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	12575	-	3575

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/02/2025 15:29	Zone naturelle	Chemin	1,5 m3
Adresse	Rue du Pont Prolongé	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.443724675104022, 49.01993951294571, 2025/02/19-15:29:22	En tas / Dispersé	Non	950 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	800	0,3	240
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1500	-	950

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:32	Zone naturelle	Bord de route	1,0 m3
Adresse	Chemin de Saint-Denis	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4855240527540445, 49.01192976627499, 2025/02/20-09:32:37	En tas / Dispersé	Non	1 115 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	750	1,4	1050
Déchets de chantier	25	0,7	17,5
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	10	0,2	2
Bois	50	0,3	15
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	150	0,2	30
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	3	0,3	0,9
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	988	-	1115,4

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:44	Zone naturelle	Bord de route	3,2 m3
Adresse	Chemin de Saint-Denis	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.487563118338585, 49.01349332649261, 2025/02/20-09:44:16	Dispersé / en tas	Non	1 498 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	600	1,4	840
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	100	0,7	70
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	1550	0,15	232,5
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	700	0,15	105
Bonbonnes de gaz	100	1	100
Carcasses VHU	150	1	150
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3200	-	1497,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:49	Zone naturelle	Chemin	13,0 m3
Adresse	Rue Winston Churchill	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4779411, 49.0177743, 2025/02/20-09:49:56, 2025/02/20-09:49:56	En tas / Dispersé	Oui	10 375 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1500	1,4	2100
Déchets de chantier	1500	0,7	1050
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	1400	0,2	280
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	20	1	20
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	2000	0,5	1000
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	500	1	500
Pneumatiques usagés	700	0,15	105
Bonbonnes de gaz	300	1	300
Carcasses VHU	5000	1	5000
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	13020	-	10375

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:57	Zone naturelle	Chemin	4,0 m3
Adresse	Rue Winston Churchill	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.488420084118843, 49.012403511442244, 2025/02/20-09:57:33	En tas	Non	5 600 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	4000	1,4	5600
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4000	-	5600

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 12:46	Zone naturelle	Chemin	1,2 m3
Adresse	pave du Pont de Gonesse	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.470758, 49.0125635, 2025/03/10-12:47:42	Dispersée	Oui	679 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	120	1,4	168
Déchets de chantier	50	0,7	35
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	45	0,2	9
Bois	145	0,3	43,5
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	20	0,33	6,6
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	17	0,3	5,1
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	700	0,5	350
Articles de bricolage/jardinage	10	0,7	7
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	100	0,15	15
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	25	1	25
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1247	-	679,2

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 13:10	Zone naturelle	Chemin	4,5 m3
Adresse	Pavé du Pont de Gonesse	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.470758, 49.0125635, 2025/03/10-13:10:58	Dispersée	Non	1 259 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	130	0,2	26
Bois	500	0,3	150
Végétaux	3000	0,15	450
Ferrailles	100	0,2	20
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	350	0,15	52,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4480	-	1258,5

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Thillay	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 13:41	Zone naturelle	Chemin	0,7 m3
Adresse	chemin proche de D47	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.470758, 49.0125635, 2025/03/10-13:43:22	Dispersé	Non	225 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	50	1,4	70
Déchets de chantier	60	0,7	42
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	280	0,2	56
Bois	60	0,3	18
Végétaux	250	0,15	37,5
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	10	0,06	0,6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	2	0,3	0,6
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	712	-	224,7

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Goussainville	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 13:25	Zone naturelle	Chemin	0,3 m3
Adresse	pavé du PONT de Gonesse	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.461207816377282, 49.01111563201994, 2025/03/10-13:26:28	Dispersée	Oui	255 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	150	1,4	210
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	20	0,2	4
Bois	10	0,3	3
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	30	0,33	9,9
Cartons	10	0,06	0,6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	25	0,3	7,5
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	20	1	20
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	265	-	255

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Goussainville			Inspecté le : 24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone : D5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Goussainville			Inspecté le :	24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D6		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone :	D6	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Goussainville			Inspecté le : 24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D7		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone : D7	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Goussainville			Inspecté le : 24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone : D9	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Goussainville			Inspecté le :	24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D10		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone :	D10	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Goussainville			Inspecté le :	24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone :	D11	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Goussainville			Inspecté le :	24/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D20-21-23		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS				Sans Amiante
	Ville :	Goussainville	Zone :	D20-21-23	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000301_002	
SITE :		Goussainville				Echantillon réalisé le : 24/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D22		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000301_002		Colle de faïence				SANS AMIANTE	
		Ville :	Goussainville	Zone :	D22		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000590_001	
SITE :		Goussainville 17				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D17		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/001		Canalisation				AMIANTE TYPE : Crysothile, Crocidolite	
		Ville :	Gossainville	Zone :	D17		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000590_002	
SITE :		Goussainville 17				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D17		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/002		Plaque plane				AMIANTE TYPE : Chrysotile	
		Ville :	Gossainville	Zone :	D17		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 12 : DAMMARTIN EN GOELE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Dammartin-en-Goële	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 13:26	Zone naturelle	Chemin	0,1 m3
Adresse	chemin des grandes dumaines	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6641261507229155, 49.06279544561462, 2025/02/20-13:27:29	Dispersé	Non	40 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :	
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Ramassage au sol	
Gravats	0	1,4	0		
Déchets de chantier	0	0,7	0		
Plâtre	0	0,7	0	Conditions d'enlèvement : Ramassage au sol	
Tout-venant	50	0,2	10		
Bois	0	0,3	0		
Végétaux	0	0,15	0	Observations complémentaires :	
Ferrailles	0	0,2	0		
Sacs OM	30	0,33	9,9		
Cartons	0	0,06	0		
Autres emballages	0	0,05	0		
Verre	0	0,3	0		
DEEE	20	1	20		
Gros mobilier	0	0,4	0		
Petit mobilier	0	0,2	0		
Matelas et literie	0	0,5	0		
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0		
DDS	0	1	0		
Pneumatiques usagés	0	0,15	0		
Bonbonnes de gaz	0	1	0		
Carcasses VHU	0	1	0		
Amiante	0	1,4	0		
Autre	0	0,1	0		
Total	100	-	39,9		

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune

Dammartin-en-Goële

Date et heure de relevé

20/02/2025 13:53

Adresse

chemin de saint ladre prolongé

Coordonnées GPS

2.663522830486908, 49.06394201880265, 2025/02/20-13:54:00

Type d'espace :

Zone naturelle

Type de configuration :

Dispersé

Origine :

Ménage

Type de voirie :

Chemin

Déchets dangereux :

Non

Auteur identifié :

Non

Volume estimé (m3)

6,1 m3


Masse estimée (kg)

1 342 kg

Modalités d'évacuation :

Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	100	0,7	70
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	2000	0,2	400
Bois	1500	0,3	450
Végétaux	2000	0,15	300
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	50	1	50
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	150	0,2	30
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	280	0,15	42
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6080	-	1342

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune

Dammartin-en-Goële

Date et heure de relevé

20/02/2025 14:19

Adresse

chemin de saint ladre prolongé

Coordonnées GPS

2.651002312798049, 49.06471984715693, 2025/02/20-14:19:15

Type d'espace :

Zone naturelle

Type de configuration :

Dispersé

Origine :

Professionnel

Type de voirie :

Chemin

Déchets dangereux :

Non

Auteur identifié :

Non

Volume estimé (m3)

3,2 m3


Masse estimée (kg)

3 382 kg

Modalités d'évacuation :

Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2000	1,4	2800
Déchets de chantier	600	0,7	420
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	300	0,2	60
Bois	260	0,3	78
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	10	1	10
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	20	0,7	14
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3190	-	3382

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Dammartin-en-Goële	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 14:50	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	proche rue de Guy doué	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.68511450929056, 49.05117817349444, 2025/02/20-14:51:13	Dispersé	Non	298 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	150	1,4	210
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	200	0,2	40
Bois	60	0,3	18
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	150	0,2	30
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	560	-	298

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Dammartin-en-Goële	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 15:39	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	rue du dr roux	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6998103772020494, 49.052080244393956, 2025/02/20-15:40:10	Dispersé	Non	717 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	500	1,4	700
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	50	0,33	16,5
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	550	-	716,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
-------	------------------


CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage :	
Auteur identifié : Non	
Modalités d'évacuation : Camion à grappin	
Conditions d'enlèvement :	
Camion à grappin	
Observations complémentaires :	

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES				
Commune	Dammartin-en-Goële	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 15:45	Zone naturelle	Chemin	12,4 m3
Adresse	chemin du dr roux	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.7014842698574304, 49.056449345995475, 2025/02/20-15:46:04	Dispersé	Non	10 881 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin
CARTE		CLICHE NUMERIQUE		
				
Description du dépôt sauvage :				
Analyse de composition et estimation volume/masse :				
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	
Gravats	5700	1,4	7980	
Déchets de chantier	2400	0,7	1680	
Plâtre	0	0,7	0	
Tout-venant	1250	0,2	250	
Bois	2800	0,3	840	
Végétaux	0	0,15	0	
Ferrailles	0	0,2	0	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	20	0,3	6	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	0	0,4	0	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	250	0,5	125	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	12420	-	10881	
Identification du dépôt sauvage :		Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion à grappin		
Conditions d'enlèvement :		Camion à grappin		
Observations complémentaires :				

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune

Dammartin-en-Goële

Date et heure de relevé

20/02/2025 15:53

Adresse

chemin du dr roux

Coordonnées GPS

2.7034082578251843, 49.05734039341932, 2025/02/20-15:53:26

Type d'espace :

Zone naturelle

Type de configuration :

Dispersé

Origine :

Professionnel

Type de voirie :

Chemin

Déchets dangereux :

Oui

Auteur identifié :

Non

Volume estimé (m3)

9,8 m3


Masse estimée (kg)

5 912 kg

Modalités d'évacuation :

Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1150	1,4	1610
Déchets de chantier	3750	0,7	2625
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	700	0,2	140
Bois	1950	0,3	585
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	150	0,2	30
Sacs OM	260	0,33	85,8
Cartons	100	0,06	6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	200	1	200
Gros mobilier	1400	0,4	560
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	100	0,5	50
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	20	1	20
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9780	-	5911,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Dammartin-en-Goële	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 09:10	Zone naturelle	Champ	7,2 m3
Adresse	route inconnue	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6490278776058895, 49.06780712589371, 2025/02/20-09:11:00	Dispersé	Non	6 606 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion à grappin
Gravats	4000	1,4	5600	
Déchets de chantier	200	0,7	140	
Plâtre	250	0,7	175	Conditions d'enlèvement : Camion à grappin
Tout-venant	150	0,2	30	
Bois	900	0,3	270	
Végétaux	750	0,15	112,5	Observations complémentaires :
Ferrailles	0	0,2	0	
Sacs OM	200	0,33	66	
Cartons	150	0,06	9	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	100	0,3	30	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	350	0,4	140	
Petit mobilier	165	0,2	33	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	7215	-	6605,5	

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Dammartin en goele			Inspecté le :	21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D1		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Dammartin en goele			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Dammartin en goele	Zone : D3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Dammartin en goele			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D4		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Dammartin en goele	Zone : D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Dammartin en goele			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Dammartin en goele	Zone : D5	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON			ECH N°	000273_009
SITE :	Dammartin en goele			Echantillon réalisé le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT*Vue large**vue rapprochée*

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000273_009	Peinture				SANS AMIANTE
	Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D9	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000273_011	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D10		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES :Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_011		Colle de carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D10		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

MET-V-F-010 - RévC

57 rue de la Pique en Mare - 76620 Le Havre | 02 35 53 76 34 | contact@isodiag.net | www.isodiag.net

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000273_012	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_012		Enduit				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D11		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_020	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_020		Enduit				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D11		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000273_004	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D12		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_004		Ardoise				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D12		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_007	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D12		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_007		Enduit				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D12		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000273_015	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D12		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_015		Colle de carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D12		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON			ECH N°	000273_003
SITE :	Dammartin en goele			Echantillon réalisé le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D14		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT

Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000273_003	Colle de faïence				SANS AMIANTE
	Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D14	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_001	
SITE :		Dammartin en goele				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D14		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_001		Colle de faïence				SANS AMIANTE	
		Ville :	Dammartin en goele	Zone :	D14		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : <i>En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.</i> <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

ANNEXE 13 : PLESSIS GASSOT

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Plessis-Gassot	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 14:19	Zone naturelle	Champ	0,7 m3
Adresse	Chemin sans nom	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4198976904153824, 49.037743136286736, 2025/02/20-14:20:25	Dispersé	Non	840 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	500	1,4	700
Déchets de chantier	200	0,7	140
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	700	-	840

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Plessis-Gassot	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 14:47	Zone naturelle	Bord de route	0,1 m3
Adresse	D10	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.427154490724206, 49.034088710322976, 2025/02/20-14:47:41	Dispersé	Non	86 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	60	1,4	84
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	5	0,3	1,5
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	10	0,06	0,6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	75	-	86,1

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Plessis gassot			Inspecté le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Plessis gassot	Zone : D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FI CHE DE COMPTE RENDU							
SITE :	Plessis gassot				Inspecté le :	23/07/2025	
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR			
		D3		Emilie PENNORS			
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		RAS				SANS AMIANTE	
		Ville :	Plessis gassot	Zone :	D3		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		


ANNEXE 14 : LE MESNIL AUBRY

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Mesnil-Aubry	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 15:04	Zone naturelle	Chemin	8,2 m3
Adresse	Chemin sans nom	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.413978222757578, 49.0514837577939, 2025/02/20-15:04:42	Dispersé	Oui	4 495 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2500	1,4	3500
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	500	0,3	150
Végétaux	5000	0,15	750
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	40	0,06	2,4
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	8240	-	4495,4

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Mesnil-Aubry	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 15:08	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	Chemin sans nom	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4142142571508884, 49.051486984826624, 2025/02/20-15:09:15	En tas	Non	597 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	20	0,7	14
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	150	0,15	22,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	570	-	596,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Mesnil-Aubry	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 15:19	Zone naturelle	Chemin	3,0 m3
Adresse	Chemin sans nom	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4071515817195177, 49.05606756918132, 2025/02/20-15:24:39	En tas	Oui	3 285 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2000	1,4	2800
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	600	0,3	180
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	25	1	25
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3025	-	3285

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mesnil aubry			Inspecté le :	23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D2		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Mesnil aubry	Zone :	D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Mesnil aubry			Inspecté le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Mesnil aubry	Zone : D3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mesnil aubry			Inspecté le :	23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE	
	Ville :	Mesnil aubry	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	


ANNEXE 15 : ROUVRES

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Rouvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/02/2025 08:38	Zone naturelle	Chemin	3,0 m3
Adresse	proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.05707724053414, 2.705796051315419, 2025/02/21-08:39:19	Dispersé	Oui	2 097 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :


Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :	
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion à grappin	
Gravats	800	1,4	1120		
Déchets de chantier	800	0,7	560		
Plâtre	0	0,7	0	Conditions d'enlèvement : Camion à grappin	
Tout-venant	160	0,2	32		
Bois	420	0,3	126		
Végétaux	200	0,15	30		
Ferrailles	10	0,2	2		
Sacs OM	120	0,33	39,6		
Cartons	0	0,06	0		
Autres emballages	0	0,05	0		
Verre	0	0,3	0		
DEEE	0	1	0		
Gros mobilier	200	0,4	80		
Petit mobilier	100	0,2	20		
Matelas et literie	100	0,5	50		
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0		
DDS	30	1	30		
Pneumatiques usagés	50	0,15	7,5		
Bonbonnes de gaz	0	1	0		
Carcasses VHU	0	1	0		
Amiante	0	1,4	0	Observations complémentaires :	
Autre	0	0,1	0		
Total	2990	-	2097,1		

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Rouvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/02/2025 09:03	Zone naturelle	Champ	2,9 m3
Adresse	chemin de la mare aux loups	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.054310400552545, 2.722662906555653, 2025/02/21-09:03:54	Dispersé	Non	1 463 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	360	1,4	504
Déchets de chantier	500	0,7	350
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	2000	0,3	600
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2920	-	1463

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :


Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Rouvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/02/2025 09:25	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	proche D41A	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.06777945380309, 2.7134690955646414, 2025/02/21-09:25:46	Dispersé	Non	198 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Ramassage au sol

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Auteur identifié : Non
Gravats	0	1,4	0	Modalités d'évacuation : Ramassage au sol
Déchets de chantier	0	0,7	0	
Plâtre	0	0,7	0	
Tout-venant	20	0,2	4	
Bois	200	0,3	60	
Végétaux	0	0,15	0	
Ferrailles	0	0,2	0	
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	40	0,06	2,4	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	300	0,4	120	
Petit mobilier	60	0,2	12	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	620	-	198,4	

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune

Rouvres

Type d'espace :

Zone naturelle

Type de voirie :

Chemin

Volume estimé (m3)

0,9 m3

Date et heure de relevé

21/02/2025 09:28

Type de configuration :

Déchets dangereux :

Masse estimée (kg)

296 kg

Adresse

proche D41A

Dispersé

Non

Modalités d'évacuation :

Ramassage au sol

Coordonnées GPS

49.06818142516097, 2.713114175771072, 2025/02/21-09:28:35


Origine :

Auteur identifié :

Ménage

Non

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	400	0,2	80
Bois	50	0,3	15
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	300	0,5	150
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	140	0,15	21
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	30	1	30
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	920	-	296

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Rouvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/02/2025 09:37	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	proche station total energies	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.074073896505034, 2.72063488936601, 2025/02/21-09:37:25	Dispersé	Non	232 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	260	0,2	52
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	360	0,5	180
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	620	-	232

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :


Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Rouvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/02/2025 09:50	Zone naturelle	Chemin	1,4 m3
Adresse	proche N2	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.071428034331916, 2.7160487572125636, 2025/02/21-09:51:27	En tas / dispersé	Oui	536 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Ménage	Non	Ramassage au sol

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	100	1,4	140
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	700	0,2	140
Bois	40	0,3	12
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	280	0,33	92,4
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	200	0,4	80
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	60	0,7	42
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1410	-	536,4

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES N

Commune	Rouvres	Type d'espace :
Date et heure de relevé	21/02/2025 09:28	Zone naturelle
Adresse	proche D41A	Type de configuration :
Coordonnées GPS	49.06818142516097, 2.713114175771072, 2025/02/21-09:28:35	Dispersé
		Origine :
		Ménage

CARTE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	400	0,2	80
Bois	50	0,3	15
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	300	0,5	150
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	140	0,15	21
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	30	1	30
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	920	-	296

Identification du dépôt sauv:

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ram

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentai

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON			ECH N°	000264_004
SITE :	Rouvres			Echantillon réalisé le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT*Vue large**vue rapprochée*

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000264_004	Plaque ondulée en fibres ciment				SANS AMIANTE
	Ville :	Rouvres	Zone :	D1	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON			ECH N°	000273_018
SITE :	Rouvres			Echantillon réalisé le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000273_018	Enduit + Peinture				SANS AMIANTE
	Ville :	Rouvres	Zone :	D1	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_022	
SITE :		Rouvres				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D1		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :

Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES :

Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations :

néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_022		Enduit				SANS AMIANTE	
		Ville :	Rouvres	Zone :	D1		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

MET-V-F-010 - RévC

57 rue de la Pique en Mare - 76620 Le Havre | 02 35 53 76 34 | contact@isodiag.net | www.isodiag.net

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Rouvres			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Rouvres	Zone : D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Rouvres			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Rouvres	Zone : D3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Rouvres			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D4		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Rouvres	Zone : D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Rouvres			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D6		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Rouvres	Zone : D6	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000264_003	
SITE :		Rouvres				Echantillon réalisé le : 21/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D7 - 8		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000264_003		Plaque ondulée en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Rouvres	Zone :	D7 - 8		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECANTI LLONS				ECH N°		000598_012	
SITE :		Rouvres 4				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/012		Colle + carrelage blanc				SANS AMIANTE	
		Ville :	Rouvres	Zone :	D4		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLONS				ECH N°		000598_013	
SITE :		Rouvres 4				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/013		Colle + carrelage blanc				SANS AMIANTE	
		Ville :	Rouvres	Zone :	D4		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					



FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000598_014			
SITE :		Rouvres 4				Inspecté le :		26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR			
				D4		Emilie PENNORS			

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES :Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



vue rapprochée

Observations :néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :Sans objet

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/014		Colle + carrelage blanc rose				SANS AMIANTE	
		Ville :Rouvres		Zone :D4			

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			

ANNEXE 16 : LONGPERRIER

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Longperrier	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/02/2025 10:30	Zone naturelle	Chemin	1,5 m3
Adresse	chemin de la gruerie	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6549294558051497, 49.060560452615825, 2025/02/21-10:30:48	En tas	Non	2 100 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1500	1,4	2100
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1500	-	2100

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Longperrier	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 14:05	Zone naturelle	Chemin	8,5 m3
Adresse	chemin de saint ladre prolongé	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6523364263557174, 49.064533274007324, 2025/02/20-14:06:25	Dispersé	Oui	4 206 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	1500	0,7	1050
Plâtre	100	0,7	70
Tout-venant	460	0,2	92
Bois	850	0,3	255
Végétaux	1600	0,15	240
Ferrailles	100	0,2	20
Sacs OM	1250	0,33	412,5
Cartons	50	0,06	3
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	100	0,3	30
DEEE	10	1	10
Gros mobilier	400	0,4	160
Petit mobilier	350	0,2	70
Matelas et literie	600	0,5	300
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	80	1	80
Pneumatiques usagés	90	0,15	13,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	8540	-	4206

Identification du dépôt sauvage :


Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES				
Commune	Longperrier	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 12:32	Zone naturelle	Chemin	4,6 m3
Adresse	chemin proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6468438375741243, 49.04076912906021, 2025/03/21-12:33:10	Dispersée	Oui	2 532 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	950	1,4	1330
Déchets de chantier	900	0,7	630
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	115	0,2	23
Bois	470	0,3	141
Végétaux	1300	0,15	195
Ferrailles	700	0,2	140
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	40	1	40
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4575	-	2532

Identification du dépôt sauvage :
Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :
Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°	000272_002
SITE :	Longperrier				Echantillon réalisé le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage			NOM DU DEMANDEUR
		D2-3			Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000272_002	Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Longperrier	Zone :	D2-3	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°	000272_003	
SITE :		Longperrier			Echantillon réalisé le : 21/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
			D4-5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION						
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant						
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :						
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :						
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion
ECH N° 000272_003		Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
		Ville :	Longperrier	Zone :	D4-5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport						
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.						
Modèle déposé © HT451FA						
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa	
		El ouardi Mohamed			PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Longperrier			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D7		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Longperrier	Zone : D7	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

ANNEXE 17 : BOUQUEVAL

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Bouqueval	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	20/02/2025 12:18	Zone naturelle	Champ	2,3 m3
Adresse	Chemin sans nom	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4122545681893826, 49.023080044426024, 2025/02/20-12:18:42	Dispersé	Oui	935 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	1000	0,7	700
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	200	0,3	60
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	100	0,5	50
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	25	1	25
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	1000	0,1	100
Total	2325	-	935

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON			ECH N°	000244_003
SITE :	Bouqueval			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS

DESIGNATION**NATURE DE LA PRESTATION :** Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante**MOYENS D'ACCES :** Accès réalisé par les moyens existants**VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT**

Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000244_003	Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile, Crocidolite
	Ville :	Bouqueval	Zone :	D2	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport


Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.**Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.**

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

ANNEXE 18 : GONESSE

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES				
Commune	Gonesse	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	03/03/2025 14:03	ZAE	Rue	1,2 m3
Adresse	Cote ZAE Vectura Park	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4432974, 48.9803105, 2025/03/03-14:05:24	Dispersée	Non	1 562 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage :
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	
Gravats	1100	1,4	1540	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin
Déchets de chantier	0	0,7	0	
Plâtre	0	0,7	0	Conditions d'enlèvement :
Tout-venant	10	0,2	2	
Bois	0	0,3	0	Camion avec grappin
Végétaux	0	0,15	0	
Ferrailles	0	0,2	0	Observations complémentaires :
Sacs OM	60	0,33	19,8	
Cartons	0	0,06	0	
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	0	0,4	0	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	0	0,5	0	
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	1170	-	1561,8	

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Gonesse	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	03/03/2025 16:40	Zone naturelle	Chemin	1,4 m3
Adresse	chemin entrée de la Patte d'Oie	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.467880481854081, 48.99483646731824, 2025/03/03-16:43:41	Dispersée	Oui	675 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	300	0,3	90
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	50	0,2	10
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	200	0,7	140
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	400	0,15	60
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	350	1	350
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1365	-	675

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Gonesse	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 10:54	Zone naturelle	Rue	5,9 m3
Adresse	Avenue Charles de Gaulle	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5011059, 48.9832038, 2025/03/10-10:55:04	Dispersée	Oui	2 810 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	120	1,4	168
Déchets de chantier	2500	0,7	1750
Plâtre	400	0,7	280
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	400	0,3	120
Végétaux	2000	0,15	300
Ferrailles	150	0,2	30
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	25	0,3	7,5
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	130	0,7	91
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	5855	-	2809,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Gonesse	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	03/03/2025 11:28	ZAE	Rue	3,7 m3
Adresse	8 rue d'Ampère	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4578203540295362, 48.97972050122917, 2025/03/03-11:52:04	Dispersée	Oui	1 651 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	500	1,4	700
Déchets de chantier	250	0,7	175
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	65	0,2	13
Bois	500	0,3	150
Végétaux	1300	0,15	195
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	900	0,33	297
Cartons	100	0,06	6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	75	1	75
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	40	1	40
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3730	-	1651

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FICHE DE COM PTE RENDU					
SITE :	Gonesse			Inspecté le :	21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Gonesse	Zone :	D5	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa
		El ouardi Mohamed			

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Gonesse			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D11		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Gonesse	Zone : D11	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON			ECH N°	000301_001
SITE :	Gonesse			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D23		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000301_001	Enduit				SANS AMIANTE
	Ville :	Gonesse	Zone :	D23	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLONS				ECH N°		000590_005	
SITE :		Gonesse 2				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D2		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/005		Plaque plane				AMIANTE TYPE : Chrysotile	
		Ville :	Gonesse 2	Zone :	D2		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000590_006	
SITE :		Gonesse 2				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D2		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/006		Plaque ondulée				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Gonesse 2	Zone :	D2		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 19 : GARGES LES GONESSE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Garges lès Gonesse	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	04/03/2025 12:21	ZAE	Rue	9,7 m3
Adresse	rue Albert Schweitzer	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4131614789314653, 48.97692990471041, 2025/03/04-12:22:34	Dispersé	Oui	9 265 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5100	1,4	7140
Déchets de chantier	900	0,7	630
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	400	0,2	80
Bois	200	0,3	60
Végétaux	500	0,15	75
Ferrailles	300	0,2	60
Sacs OM	120	0,33	39,6
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	15	0,3	4,5
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	750	0,4	300
Petit mobilier	400	0,2	80
Matelas et literie	400	0,5	200
Articles de bricolage/jardinage	15	0,7	10,5
DDS	85	1	85
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	500	1	500
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9685	-	9264,6


Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Garges les gonesse			Inspecté le :	16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : Dépôt non trouver : végétation					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Garges les gonesse	Zone :	D3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			


ANNEXE 20 : SARCELLES

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Sarcelles	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	04/03/2025 15:53	Zone naturelle	Champ	26,2 m3
Adresse	chemin copin	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.3710596933960915, 49.001207132823765, 2025/03/04-15:54:15	En tas / Dispersé	Oui	16 184 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	7000	1,4	9800
Déchets de chantier	700	0,7	490
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	600	0,2	120
Bois	15700	0,3	4710
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	200	0,33	66
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	400	0,4	160
Petit mobilier	300	0,2	60
Matelas et literie	1000	0,5	500
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	120	1	120
Pneumatiques usagés	50	0,15	7,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	150	1	150
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	26220	-	16183,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Sarcelles	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	04/03/2025 16:01	Zone naturelle	Champ	30,9 m3
Adresse	chemin Copin	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.3707117403782, 49.001024426457555, 2025/03/04-15:54:15	En tas / dispersé	Oui	16 075 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	7000	1,4	9800
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	15000	0,3	4500
Végétaux	7000	0,15	1050
Ferrailles	400	0,2	80
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	700	0,4	280
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	100	1	100
Pneumatiques usagés	300	0,15	45
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	30850	-	16075

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Sarcelles	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	05/03/2025 13:12	Zone naturelle	Rue	1,4 m3
Adresse	Rue des Cultivateurs	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.3876038938760757, 48.99528573732823, 2025/03/05-13:13:44	Dispersé	Oui	932 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	260	1,4	364
Déchets de chantier	500	0,7	350
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	120	0,2	24
Bois	0	0,3	0
Végétaux	250	0,15	37,5
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	110	0,33	36,3
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	120	1	120
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1360	-	931,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°	000244_001	
SITE :	Sarcelles				Echantillon réalisé le :	16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage			NOM DU DEMANDEUR	
		D18			Emilie PENNORS	
DESIGNATION						
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante						
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants						
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>						
						
Vue large			vue rapprochée			
Observations : néant						
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :						
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :						
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion
ECH N° 000244_001		Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
		Ville :	Sarcelles	Zone :	D18	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport						
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.						
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.						
Modèle déposé © HT451FA						
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa	
		El ouardi Mohamed			PO 	



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000244_002	
SITE :		Sarcelles				Echantillon réalisé le : 16/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D1-2		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation ou absence							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000244_002		Plaque en fibres ciment				SANS AMIANTE	
		Ville :	Sarcelles		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 21 : VILLIER LE BEL

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Villiers le Bel	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	06/03/2025 16:05	Zone naturelle	Chemin	0,6 m3
Adresse	chemin du Coudray	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4110521, 49.026131, 2025/03/06-16:05:51	Dispersée	Non	581 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	300	1,4	420
Déchets de chantier	200	0,7	140
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	20	0,3	6
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	15	0,33	4,95
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	585	-	580,95

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :


CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villiers le Bel	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	06/03/2025 16:18	ZAE	Rue	0,7 m3
Adresse	Chemin du Coudray	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.408642051741481, 49.01145765557885, 2025/03/06-16:19:26	En tas	Non	436 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE





Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	200	1,4	280
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	60	0,2	12
Bois	300	0,3	90
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	10	0,33	3,3
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	120	0,3	36
DEEE	15	1	15
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	705	-	436,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Villiers le bel			Inspecté le : 16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5-6		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Villiers le bel	Zone : D5-6	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Villiers le bel			Inspecté le : 16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D3-12		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation ou absence				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Villiers le bel	Zone : D3-12	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

ANNEXE 22 : BONNEUIL EN FRANCE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Bonneuil en France	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	07/03/2025 11:03	Zone naturelle	Chemin	0,4 m3
Adresse	Sentier du Niveau	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4331754, 48.9780858, 2025/03/07-11:03:52	En tas	Non	490 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	350	1,4	490
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	350	-	490

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Bonneuil en France	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	07/03/2025 11:57	Zone naturelle	Chemin	3,5 m3
Adresse	Rue du pont Yblon	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.437181593850255, 48.97379801608622, 2025/03/07-11:59:28	En tas	Non	3 700 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2500	1,4	3500
Déchets de chantier	60	0,7	42
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	80	0,2	16
Bois	80	0,3	24
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	500	0,2	100
Sacs OM	10	0,33	3,3
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	300	0,05	15
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3530	-	3700,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Bonneuil en France	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	04/03/2025 08:44	Zone naturelle	Champ	0,5 m3
Adresse	route entre Gonesse et Boneuil	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4275203, 48.9746806, 2025/03/04-08:48:14	En tas	Non	284 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	60	0,06	3,6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	460	-	283,6

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU							
SITE :	Bonneuil en France				Inspecté le :	16/07/2025	
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR			
		D5		Emilie PENNORS			
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>							
							
Vue large				vue rapprochée			
Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE		
	Ville :	Bonneuil en France	Zone :	D5			
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FICHE DE COMPTE RENDU						
SITE :	Bonneuil en France				Inspecté le :	16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage			NOM DU DEMANDEUR	
		D8			Emilie PENNORS	
DESIGNATION						
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA						
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants						
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>						
 Vue large  vue rapprochée						
Observations : Absence de dépôt						
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :						
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet						
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion	
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE	
	Ville :	Bonneuil en France	Zone :	D8		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport						
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.						
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.						
Modèle déposé © HT451FA						
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa	
		El ouardi Mohamed				

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Bonneuil en France			Inspecté le : 16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D12		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Absence de dépôt				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Bonneuil en France	Zone : D12	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		


ANNEXE 23 : ROISSY EN FRANCE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Roissy en France	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 09:09	ZAE	Champ	2,2 m3
Adresse	Avenue de la demi-lune	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4909824319183826, 49.00348084978759, 2025/03/10-09:10:16	Dispersée	Oui	847 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	60	1,4	84
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	395	0,2	79
Bois	880	0,3	264
Végétaux	210	0,15	31,5
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	15	0,06	0,9
Autres emballages	115	0,05	5,75
Verre	37	0,3	11,1
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	50	0,2	10
Matelas et literie	70	0,5	35
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	1	1	1
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	115	1	115
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2248	-	847,25

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Roissy en France	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 10:16	ZAE	Champ	15,0 m3
Adresse	rue des 2 seours	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5257776, 49.0097972, 2025/03/10-10:17:01	En tas	Non	3 000 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camio avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	15000	0,2	3000
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	15000	-	3000

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camio avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camio avec grappin

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Roissy en France			Inspecté le : 16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D4		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Roissy en France	Zone : D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Roissy en France			Inspecté le : 16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Inaccessible				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Inaccessible
	Ville :	Roissy en France	Zone : D9	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		


ANNEXE 24 : LE THILLAY

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Thillay	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 11:48	ZAE	Rue	1,8 m3
Adresse	Avenue des grands Champs	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4881932, 49.0095709, 2025/03/10-11:49:32	Dispersée	Oui	798 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	170	1,4	238
Déchets de chantier	115	0,7	80,5
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	1070	0,3	321
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	60	0,05	3
Verre	16	0,3	4,8
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	240	0,4	96
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	5	1	5
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	30	1	30
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1806	-	798,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Thillay	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 12:01	ZAE	Rue	2,9 m3
Adresse	Avenue des grands champs	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4883433, 49.0095224, 2025/03/10-12:01:31	Dispersée	Oui	2 651 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1660	1,4	2324
Déchets de chantier	50	0,7	35
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	220	0,2	44
Bois	230	0,3	69
Végétaux	300	0,15	45
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	200	0,33	66
Cartons	70	0,06	4,2
Autres emballages	115	0,05	5,75
Verre	26	0,3	7,8
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	20	1	20
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2921	-	2650,75

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Le Thillay	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	10/03/2025 12:58	Zone naturelle	Rue	20,9 m3
Adresse	Pave du Pont de Gonesse	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4627936724573374, 49.009005445986986, 2025/03/10-12:59:18	Dispersée	Non	10 519 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5600	1,4	7840
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	250	0,2	50
Bois	450	0,3	135
Végétaux	14000	0,15	2100
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	160	0,33	52,8
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	5	0,3	1,5
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	130	1	130
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	20895	-	10519,3

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Le Thillay			Inspecté le : 21/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1-3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Absence de dépôt				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Le Thillay	Zone : D1-3	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000301_003	
SITE :		Le Thillay				Echantillon réalisé le : 24/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000301_003		Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Le Thillay		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : <i>En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.</i> <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 25 : SURVILLIERS

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Survilliers	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 09:48	Zone naturelle	Chemin	0,8 m3
Adresse	chemin des vaches	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5454343171657863, 49.108279492937676, 2025/03/11-09:49:19	Dispersée	Non	1 120 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	800	1,4	1120
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	800	-	1120

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Survilliers	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 11:00	Zone naturelle	Champ	1,0 m3
Adresse	chemin des valaisses	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5491120242798573, 49.10351425520967, 2025/03/11-11:01:26	Dispersée	Non	1 400 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1000	-	1400

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Survilliers	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 11:02	Zone naturelle	Champ	2,3 m3
Adresse	chemin des valaisses	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5491120242798573, 49.10351425520967, 2025/03/11-11:03:05	Dispersée	Non	616 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	130	0,7	91
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	115	0,2	23
Bois	250	0,3	75
Végétaux	20	0,15	3
Ferrailles	1500	0,2	300
Sacs OM	120	0,33	39,6
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	15	0,3	4,5
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	100	0,5	50
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	30	1	30
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2280	-	616,1

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Surveilliers			Inspecté le :	22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE	
	Ville :	Surveilliers	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Surveilliers			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5-6		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Absence de dépôt				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Surveilliers	Zone : D5-6	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

ANNEXE 26 : ECOUEN

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Ecouen	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 12:02	Zone naturelle	Chemin	389,5 m3
Adresse	Chemin d'Ecouen à Bouqueval	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4015713, 49.0269595, 2025/03/11-12:04:45	Dispersée	Oui	237 663 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	101600	1,4	142240
Déchets de chantier	6880	0,7	4816
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	7100	0,2	1420
Bois	81200	0,3	24360
Végétaux	59300	0,15	8895
Ferrailles	8360	0,2	1672
Sacs OM	8500	0,33	2805
Cartons	1160	0,06	69,6
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	1020	0,3	306
DEEE	880	1	880
Gros mobilier	5600	0,4	2240
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	30900	0,5	15450
Articles de bricolage/jardinage	620	0,7	434
DDS	3610	1	3610
Pneumatiques usagés	52100	0,15	7815
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	20650	1	20650
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	389480	-	237662,6

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Ecouen	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 13:24	Zone naturelle	Bord de route	6,4 m3
Adresse	Proche Route D316	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4015713, 49.0269595, 2025/03/11-13:27:18	Dispersée	Oui	4 373 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	215	0,2	43
Bois	415	0,3	124,5
Végétaux	1500	0,15	225
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	350	0,33	115,5
Cartons	150	0,06	9
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	3	0,3	0,9
DEEE	3000	1	3000
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6448	-	4372,9

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Ecouen	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 13:35	Zone naturelle	Bord de route	0,7 m3
Adresse	Route de Bouqueval	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4015713, 49.0269595, 2025/03/11-13:35:52	Dispersée	Non	719 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	500	1,4	700
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	20	0,2	4
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	115	0,05	5,75
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	695	-	718,75

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Ecouen	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 13:46	Zone naturelle	Chemin	4,9 m3
Adresse	chemin de Margot	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4009185, 49.0276043, 2025/03/11-13:46:27	Dispersée	Non	2 650 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1500	1,4	2100
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	300	0,3	90
Végétaux	3000	0,15	450
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4850	-	2650

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Ecouen	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	11/03/2025 13:04	Zone naturelle	Chemin	1,5 m3
Adresse	chemin d'Ecouen de Bouqueval	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.3868813, 49.0230955, 2025/03/11-13:06:30	Dispersée	Oui	477 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	70	1,4	98
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	50	0,7	35
Tout-venant	430	0,2	86
Bois	300	0,3	90
Végétaux	400	0,15	60
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	115	0,33	37,95
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	60	0,05	3
Verre	2	0,3	0,6
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	80	0,7	56
DDS	5	1	5
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	5	1	5
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1517	-	476,55

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :



FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Ecouen			Inspecté le :	16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D2-6-7		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE	
	Ville :	Ecouen	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			

FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Ecouen			Inspecté le :	16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Ecouen	Zone :	D3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

ANNEXE 27 : PUISEUX EN FRANCE

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Puiseux en France	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 12:03	Zone naturelle	Bord de route	5,1 m3
Adresse	route de puiseux	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.4723016005009413, 49.07112033572048, 2025/03/12-12:04:19	En tas	Oui	7 027 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5000	1,4	7000
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	10	0,2	2
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	60	0,33	19,8
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	5	1	5
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	5075	-	7026,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :


Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Puisseux en France			Inspecté le : 16/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Puisseux en France	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

ANNEXE 28 : MAUREGARD

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES				
Commune	Mauregard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	13/03/2025 17:40	Zone naturelle	Rue	1,1 m3
Adresse	rue de Vemas	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5770636554807425, 49.04597412329167, 2025/03/13-17:40:44	Dispersée	Non	975 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	480	1,4	672
Déchets de chantier	130	0,7	91
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	230	0,2	46
Bois	115	0,3	34,5
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	30	0,06	1,8
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	130	1	130
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1115	-	975,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mauregard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	13/03/2025 18:18	Zone naturelle	Chemin	85,8 m3
Adresse	chemin proche route Vemars	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5803503673523664, 49.04596159234643, 2025/03/13-18:20:00	En tas	Oui	19 294 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5000	1,4	7000
Déchets de chantier	150	0,7	105
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	400	0,3	120
Végétaux	80000	0,15	12000
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	40	1	40
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	85750	-	19294

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000288_001	
SITE :		Mauregard D8				Echantillon réalisé le : 23/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000288_001		Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Mauregard	Zone :	D4		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mauregard			Inspecté le :	22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D8		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE	
	Ville :	Mauregard	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			


ANNEXE 29 : EPIAIS LES LOUVRES

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épiais lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	14/03/2025 08:55	Zone naturelle	Rue	9,8 m3
Adresse	rue du Chapitre proche A1	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5359584, 49.0285098, 2025/03/14-08:56:35	En tas	Non	2 142 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	380	1,4	532
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	1200	0,3	360
Végétaux	8000	0,15	1200
Ferrailles	200	0,2	40
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9830	-	2142

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épiais lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	14/03/2025 10:20	Zone naturelle	Chemin	6,9 m3
Adresse	route proche N104 et route l'Arpenteur	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5359584, 49.0285098, 2025/03/14-10:22:12	Dispersée	Oui	3 561 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1335	1,4	1869
Déchets de chantier	480	0,7	336
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	365	0,2	73
Bois	800	0,3	240
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	150	0,2	30
Sacs OM	120	0,33	39,6
Cartons	35	0,06	2,1
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	67	0,3	20,1
DEEE	15	1	15
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	60	0,7	42
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	3060	0,15	459
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	405	1	405
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6922	-	3560,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épiais lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	14/03/2025 11:14	Zone naturelle	Chemin	3,9 m3
Adresse	chemin proche D165	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5644322, 49.0294602, 2025/03/14-11:14:42	Dispersée	Oui	4 989 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	3500	1,4	4900
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	300	0,2	60
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	20	1	20
Pneumatiques usagés	60	0,15	9
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3880	-	4989

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épias lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	45707,56042	Zone naturelle	Chemin	6,7 m3
Adresse	proche D165	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5680688007847245, 49.03991172721306, 2025/02/19-13:27:51	En tas / Dispersé	Non	5 516 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion à grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2300	1,4	3220
Déchets de chantier	1575	0,7	1102,5
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	1300	0,3	390
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	150	0,33	49,5
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	300	1	300
Gros mobilier	600	0,4	240
Petit mobilier	115	0,2	23
Matelas et literie	100	0,5	50
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	105	1	105
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6725	-	5516

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion à grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion à grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épiais lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 15:06	Zone naturelle	Chemin	1,2 m3
Adresse	Chemin de Chennevières	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5395555, 49.0290622, 2025/03/12-15:08:27	Dispersée	Non	768 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	1000	0,7	700
Plâtre	20	0,7	14
Tout-venant	50	0,2	10
Bois	0	0,3	0
Végétaux	50	0,15	7,5
Ferrailles	50	0,2	10
Sacs OM	50	0,33	16,5
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	10	1	10
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1230	-	768

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épiais lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 15:13	Zone naturelle	Chemin	0,9 m3
Adresse	Chemin de Chennevières	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5395555, 49.0290622, 2025/03/12-15:13:18	Dispersée	Oui	292 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	115	0,2	23
Bois	500	0,3	150
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	300	0,33	99
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	20	1	20
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	935	-	292

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
-------	------------------

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Épiais lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 15:29	Zone naturelle	Rue	1,5 m3
Adresse	rue d'Epiais	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5395555, 49.0290622, 2025/03/12-15:29:56	Dispersée	Oui	1 048 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	1200	0,7	840
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	15	0,2	3
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	100	0,05	5
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	200	1	200
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1515	-	1048

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Epiais les Louvres			Inspecté le :	23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D4-5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : Absence de dépôt					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				Sans Amiante
	Ville :	Epiais les Louvres	Zone :	D4-5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Epiais les Louvres			Inspecté le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D8		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Epiais les Louvres	Zone : D8	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON			ECH N°	000296_003
SITE :	Epiais les Louvres			Echantillon réalisé le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000296_003	Canalisation en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Epiais les Louvres	Zone :	D9	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Epiais les Louvres			Inspecté le : 23/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D10-11-12-13		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Epiais les Louvres	Zone : D10-11-12-13	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000590_003	
SITE :		Epiais les Louvres 10				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D10		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/003		Colle + Carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Epiais les Louvres	Zone :	D10		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLONS				ECH N°		000590_004	
SITE :		Epiais les Louvres 10				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D10		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/004		Colle + Carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Epiais les Louvres	Zone :	D10		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					


ANNEXE 30 : LE MESNIL AMELOT

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Le Mesnil Amelot	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	14/03/2025 12:31	ZAE	Rue	25,3 m3
Adresse	Zac de la Chapelle de Guivry	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6038651261478662, 49.025470688939095, 2025/03/14-12:33:14	Dispersée	Oui	30 557 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	20000	1,4	28000
Déchets de chantier	2500	0,7	1750
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	120	0,2	24
Bois	2000	0,3	600
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	400	0,05	20
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	130	1	130
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	25250	-	30557

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Le Mesnil Amelot	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	17/03/2025 09:12	Zone naturelle	Rue	0,2 m3
Adresse	rue du Claye	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.603357182815671, 49.01470476295799, 2025/03/17-09:13:09	Dispersée	Oui	128 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	20	0,7	14
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	120	0,2	24
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	5	0,06	0,3
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	20	1	20
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	70	1	70
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	235	-	128,3

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_008	
SITE :		Lle Mesnil amelot				Echantillon réalisé le : 22/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D6		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_008		Colle de carrelage				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Lle Mesnil amelot	Zone :	D6		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Le Mesnil amelot			Inspecté le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Le Mesnil amelot	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

ANNEXE 31 : SAINT MARD

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

[illegible]

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Saint-Mard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	17/03/2025 10:39	Zone naturelle	Chemin	58,4 m3
Adresse	chemin proche N2	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.680912585929036, 49.04012879356742, 2025/03/17-10:40:39	Dispersée	Oui	20 106 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	605	1,4	847
Déchets de chantier	3520	0,7	2464
Plâtre	10000	0,7	7000
Tout-venant	245	0,2	49
Bois	4560	0,3	1368
Végétaux	35000	0,15	5250
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	125	0,33	41,25
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	80	0,3	24
DEEE	200	1	200
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	2300	0,5	1150
Articles de bricolage/jardinage	11	0,7	7,7
DDS	205	1	205
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	1500	1	1500
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	58351	-	20105,95

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Saint-Mard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	17/03/2025 11:15	Zone naturelle	Chemin	20,2 m3
Adresse	Chemin du Pré Coigny	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6880981400609016, 49.044140498153865, 2025/03/17-11:15:35	Dispersée	Oui	5 256 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	415	1,4	581
Déchets de chantier	615	0,7	430,5
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	365	0,2	73
Bois	2050	0,3	615
Végétaux	14000	0,15	2100
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	130	0,33	42,9
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	15	0,3	4,5
DEEE	60	1	60
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	200	0,2	40
Matelas et literie	1500	0,5	750
Articles de bricolage/jardinage	20	0,7	14
DDS	500	1	500
Pneumatiques usagés	300	0,15	45
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	20170	-	5255,9

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
-------	------------------

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Saint-Mard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	17/03/2025 12:02	Zone naturelle	Bord de route	0,4 m3
Adresse	Route D41	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.7148448769003153, 49.04046549461782, 2025/03/17-12:03:17	Dispersé	Oui	88 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	120	0,2	24
Bois	0	0,3	0
Végétaux	80	0,15	12
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	60	0,33	19,8
Cartons	15	0,06	0,9
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	70	0,3	21
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	10	1	10
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	355	-	87,7

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Saint-Mard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	17/03/2025 12:17	Zone naturelle	Bord de route	0,1 m3
Adresse	Mail du Goële	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.712170546874404, 49.05223867390305, 2025/03/17-12:18:40	En tas	Non	9 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	10	0,2	2
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	130	0,05	6,5
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	140	-	8,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Saint-Mard	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	17/03/2025 12:23	Zone naturelle	Chemin	7,5 m3
Adresse	chemin du 3ieme Pont	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.70892146974802, 49.04497562907636, 2025/03/17-12:24:28	Dispersée	Oui	6 153 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2700	1,4	3780
Déchets de chantier	860	0,7	602
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	225	0,2	45
Bois	1600	0,3	480
Végétaux	100	0,15	15
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	115	0,33	37,95
Cartons	120	0,06	7,2
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	800	0,4	320
Petit mobilier	80	0,2	16
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	50	1	50
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	800	1	800
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	7450	-	6153,15

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :



FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000598_010	
SITE :		Saint Mard 8				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D8		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/010		Colle + carrelage violet				SANS AMIANTE	
		Ville :	Saint Mard	Zone :	D8		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000598_011	
SITE :		Saint Mard 8				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D8		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/011		Colle + carrelage bleu				SANS AMIANTE	
		Ville :	Saint Mard	Zone :	D8		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000264_002	
SITE :		Saint mard				Echantillon réalisé le : 16/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D13		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000264_002		Plaque ondulée en fibres ciment				SANS AMIANTE	
		Ville :	Saint mard		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000273_002	
SITE :		Saint mard				Inspecté le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D7		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273/002		ENDUIT				SANS AMIANTE	
		Ville :	Saint mard		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000264_002	
SITE :		Saint mard				Echantillon réalisé le : 16/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D13		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000264_002		Plaque ondulée en fibres ciment				SANS AMIANTE	
		Ville :	Saint mard		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		0000273_016	
SITE :		Saint mard				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_016		Enduit				SANS AMIANTE	
		Ville :	Saint mard	Zone :	D4		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON			ECH N°	000264_001
SITE :	Saint mard			Echantillon réalisé le : 22/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000264_001	Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile, Crocidolite
	Ville :	Saint mard	Zone :	D5	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Saint mard			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Absence de dépôt				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Saint mard	Zone : D9	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Saint mard			Inspecté le :	18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D8		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Saint mard	Zone :	D8	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON			ECH N°	0000273_024
SITE :	Saint mard			Echantillon réalisé le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT

Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000273_024	Enduit				SANS AMIANTE
	Ville :	Saint mard	Zone :	D5	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Saint mard			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D12		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Saint mard	Zone : D12	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 


ANNEXE 32 : COMPANS

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Compans	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/03/2025 08:44	Zone naturelle	Chemin	0,4 m3
Adresse	chemin proche D212	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6610125228762627, 48.97723371628672, 2025/03/19-08:45:09	Dispersée	Non	292 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	120	1,4	168
Déchets de chantier	120	0,7	84
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	15	0,2	3
Bois	70	0,3	21
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	405	-	292

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Compans	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/03/2025 08:49	Zone naturelle	Chemin	2,6 m3
Adresse	chemin D212	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6610597129911184, 48.97716804407537, 2025/03/19-08:50:02	Dispersée	Non	3 527 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2500	1,4	3500
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	15	0,2	3
Bois	70	0,3	21
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	10	0,33	3,3
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2595	-	3527,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
-------	------------------

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Compans	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/03/2025 10:54	ZAE	Rue	11,8 m3
Adresse	rue Louis Blériot	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.65454, 48.9971786, 2025/03/19-10:55:02	Dispersée	Oui	10 144 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	4620	1,4	6468
Déchets de chantier	4020	0,7	2814
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	360	0,2	72
Bois	950	0,3	285
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	200	0,2	40
Sacs OM	250	0,33	82,5
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	600	0,4	240
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	750	0,15	112,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	11780	-	10144

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Compans	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/03/2025 11:16	ZAE	Rue	8,0 m3
Adresse	Rue Antoine de St Exupéry	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6512902695685625, 48.99634663481265, 2025/03/19-11:19:46	En tas	Oui	1 861 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	600	0,7	420
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	300	0,2	60
Bois	3300	0,3	990
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	70	0,2	14
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	3500	0,06	210
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	120	0,3	36
DEEE	130	1	130
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	1	1	1
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	8021	-	1861

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_025	
SITE :		Compans				Echantillon réalisé le : 23/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D9		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_025		Colle de moquette				Sans Amiante	
		Ville :	Epiais les Louvres		Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Compans			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D1-2		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			Sans Amiante	
	Ville :	Compans	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Compans			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D4		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Compans	Zone : D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Compans			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D11		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Compans	Zone : D11	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

ANNEXE 33 : THIEUX

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES				
Commune	thieux	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	16/05/2025 14:32	Zone naturelle	Champ	4,4 m3
Adresse	chemin de thieux a Villeneuve	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.01975924933805, 2.663987230993621		Non	2 650 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	500	0,7	350
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	300	0,2	60
Bois	2000	0,3	600
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	600	0,4	240
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4400	-	2650

Identification du dépôt sauvage :
Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation :

Conditions d'enlèvement :
0

Observations complémentaires :

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES				
Commune	thieux	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	16/05/2025 14:40	Zone naturelle	Champ	1,9 m3
Adresse	chemin de thieux a Villeneuve	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.020860224077, 2.6633988973890523		Non	346 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	
CARTE		CLICHE NUMERIQUE		
				
Description du dépôt sauvage :				
Analyse de composition et estimation volume/masse :				
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)	Identification du dépôt sauvage :
Gravats	0	1,4	0	
Déchets de chantier	0	0,7	0	Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation :
Plâtre	0	0,7	0	
Tout-venant	7	0,2	1,4	
Bois	400	0,3	120	
Végétaux	1500	0,15	225	
Ferrailles	0	0,2	0	Conditions d'enlèvement :
Sacs OM	0	0,33	0	
Cartons	0	0,06	0	0
Autres emballages	0	0,05	0	
Verre	0	0,3	0	
DEEE	0	1	0	
Gros mobilier	0	0,4	0	
Petit mobilier	0	0,2	0	
Matelas et literie	0	0,5	0	Observations complémentaires :
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0	
DDS	0	1	0	
Pneumatiques usagés	0	0,15	0	
Bonbonnes de gaz	0	1	0	
Carcasses VHU	0	1	0	
Amiante	0	1,4	0	
Autre	0	0,1	0	
Total	1907	-	346,4	

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	thieux	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	16/05/2025 14:43	Zone naturelle	Champ	9,1 m3
Adresse	chemin de thieux a Villeneuve	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.02221092240464, 2.662543456514794		Non	5 483 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	

CARTE

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1500	1,4	2100
Déchets de chantier	800	0,7	560
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	100	0,2	20
Bois	1000	0,3	300
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	50	0,06	3
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	100	1	100
Gros mobilier	3500	0,4	1400
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	2000	0,5	1000
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9050	-	5483

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation :

Conditions d'enlèvement :

0

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	thieux	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	16/05/2025 14:53	Zone naturelle	Champ	1,3 m3
Adresse	chemin de thieux a Villeneuve	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.02567623314004, 2.65664309009673		Non	231 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	

CARTE

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	40	1,4	56
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	1000	0,15	150
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	250	0,1	25
Total	1290	-	231

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation :

Conditions d'enlèvement :

0

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	thieux	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	16/05/2025 15:34	Zone naturelle	Bord de route	9,2 m3
Adresse	rd83	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	49.00405153927663, 2.651156998403883		Non	11 765 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	

CARTE

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	8000	1,4	11200
Déchets de chantier	700	0,7	490
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	500	0,15	75
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9200	-	11765

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation :

Conditions d'enlèvement :

0

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N °		000598_001	
SITE :		Thieux 9				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D9		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/001		Plaque ondulée				AMIANTE Type : Chrysotile, Crocidolite	
		Ville :	Thieux	Zone :	D9		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					



FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°		000598_002	
SITE :		Thieux 9				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D9		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/002		Colle de carrelage blanc rose				SANS AMIANTE	
		Ville :	Thieux	Zone :	D9		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON			ECH N°	000598_003
SITE :	Thieux 9			Inspecté le : 26/09/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D9		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000598/003	Colle de carrelage blanc				SANS AMIANTE
	Ville :	Thieux	Zone :	D9	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000598_005
SITE :	Thieux 11			Inspecté le : 26/09/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D11		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000598/005	Colle de carrelage rose				SANS AMIANTE
	Ville :	Thieux	Zone :	D11	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000598_004	
SITE :		Thieux 10				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D10		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/004		Plaque ondulée				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Thieux	Zone :	D10		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000598_006	
SITE :		Thieux 11				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/006		Revêtement bitumineux				SANS AMIANTE	
		Ville :	Thieux	Zone :	D11		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date		Le 26/09/2025		Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
				El ouardi Mohamed			

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000598_007	
SITE :		Thieux 11				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/007		Ardoise				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Thieux	Zone :	D11		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000598_008	
SITE :		Thieux 11				Inspecté le : 26/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D11		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000598/008		Plaque ondulée				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Thieux	Zone :	D11		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 26/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000590_009	
SITE :		Thieux 13				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D13		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/009		Colle + Carrelage blanc				SANS AMIANTE	
		Ville :	Thieux	Zone :	D13		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000590_010	
SITE :		Thieux 13				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D13		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/010		Colle + Carrelage				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Thieux	Zone :	D13		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000273_021	
SITE :		Thieux				Echantillon réalisé le : 17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D1		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :

Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES :

Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations :

néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_021		Peinture				SANS AMIANTE	
		Ville :	Thieux	Zone :	D1		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

MET-V-F-010 - RévC

57 rue de la Pique en Mare - 76620 Le Havre | 02 35 53 76 34 | contact@isodiag.net | www.isodiag.net



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_017	
SITE :		Thieux				Echantillon réalisé le : 17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D1		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_017		Colle de carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Thieux	Zone :	D1		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : <i>En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.</i> <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Thieux			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2-3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Thieux	Zone : D2-3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Thieux			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D4		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Thieux	Zone : D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

ANNEXE 34 : JUILLY

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Juilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	24/03/2025 08:51	Zone naturelle	Rue	4,0 m3
Adresse	rue de l'Arzillère	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.7105409372597933, 49.02354561723769, 2025/03/24-08:53:30	En tas	Non	5 600 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	4000	1,4	5600
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4000	-	5600

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Juilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	24/03/2025 08:55	Zone naturelle	Rue	0,9 m3
Adresse	Rue de l'Arzillère	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.703665178269148, 49.02908224146813, 2025/03/24-08:55:55	Dispersée	Non	210 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	50	1,4	70
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	250	0,2	50
Bois	0	0,3	0
Végétaux	600	0,15	90
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	900	-	210

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Juilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	24/03/2025 09:01	Zone naturelle	Rue	9,7 m3
Adresse	rue de L'Arzillère	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.7039789129048586, 49.02934710960835, 2025/03/24-09:01:37	Dispersée	Non	6 510 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	3200	1,4	4480
Déchets de chantier	1000	0,7	700
Plâtre	800	0,7	560
Tout-venant	250	0,2	50
Bois	400	0,3	120
Végétaux	4000	0,15	600
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9650	-	6510


Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Juilly			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Inaccessible
	Ville :	Juilly	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHAN TI LLON				ECH N°		000273_019	
SITE :		Juilly				Echantillon réalisé le : 18/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D2-3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_019		Colle de faïence				SANS AMIANTE	
		Ville :	Juilly	Zone :	D2-3		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : <i>En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.</i> <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed			PO 		


ANNEXE 35 : GRESSY

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Gressy	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	24/03/2025 07:42	Zone naturelle	Bord de route	0,3 m3
Adresse	D212	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.662753276526928, 48.96628661546856, 2025/03/24-07:42:51	Dispersé	Non	182 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	100	1,4	140
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	20	0,2	4
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	30	0,15	4,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	250	-	181,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :



FI CHE DE COMPTE RENDU								
SITE :		Gressy			Inspecté le :		17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR		
				D1		Emilie PENNORS		
DESIGNATION								
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation								
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :								
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet								
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion		
ECH N°		RAS				Sans Amiante		
		Ville :	Gressy	Zone :	D1			
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport								
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.								
Modèle déposé © HT451FA								
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa			
		El ouardi Mohamed						

ANNEXE 36 : MITRY MORY

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 09:43	Zone naturelle	Bord de route	2,7 m3
Adresse	route d 84	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6201180554926395, 48.97425654809922, 2025/03/26-09:43:40	Dispersé	Non	1 593 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	300	1,4	420
Déchets de chantier	150	0,7	105
Plâtre	1000	0,7	700
Tout-venant	500	0,2	100
Bois	500	0,3	150
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	150	0,33	49,5
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	50	1	50
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	90	0,2	18
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	
Bonbonnes de gaz	0	1	
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2740	-	1592,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 11:00	ZAE	Bord de route	6,4 m3
Adresse	rue isac newton	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.642691023647785, 48.984592775814235, 2025/03/26-11:01:06	Dispersé	Non	1 846 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	800	0,7	560
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	2500	0,2	500
Bois	1600	0,3	480
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	800	0,33	264
Cartons	700	0,06	42
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6400	-	1846

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 11:13	Zone naturelle	Bord de route	1,9 m3
Adresse	pres de d9'	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6426717452704906, 48.984551285393536, 2025/03/26-11:14:34	Dispersé	Oui	1 047 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	150	0,7	105
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	850	0,3	255
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	8	0,3	2,4
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	500	0,2	100
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	25	1	25
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1933	-	1047,4

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 11:48	Zone naturelle	Bord de route	6,4 m3
Adresse	d 84	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6001530326902866, 48.990686209872365, 2025/03/26-11:48:37	Dispersé	Non	7 545 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :


Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5000	1,4	7000
Déchets de chantier	350	0,7	245
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	1000	0,3	300
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6350	-	7545

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :





Identification du dépôt sauvage :
Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :
Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 12:25	ZAE	Bord de route	0,3 m3
Adresse	rue de galilee	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5838028732687235, 48.97223005536944, 2025/03/26-12:26:38	Dispersé	Non	50 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	80	0,2	16
Bois	0	0,3	0
Végétaux	200	0,15	30
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	12	0,3	3,6
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	292	-	49,6

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 13:29	Zone naturelle	Bord de route	6,1 m3
Adresse	route neuve	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.625347776338458, 48.97268297150731, 2025/03/26-13:30:19	Dispersé	Non	5 558 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2500	1,4	3500
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	2000	0,7	1400
Tout-venant	15	0,2	3
Bois	300	0,3	90
Végétaux	300	0,15	45
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	200	0,3	60
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	500	0,5	250
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6115	-	5558

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 13:39	Zone naturelle	Chemin	5,1 m3
Adresse	chemin de labime	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6311297, 48.9711727, 2025/03/26-13:39:49	Dispersé	Non	4 509 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :


TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2000	1,4	2800
Déchets de chantier	2000	0,7	1400
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	30	0,2	6
Bois	1000	0,3	300
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	30	0,1	3
Total	5060	-	4509

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF				
CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES				
Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	26/03/2025 13:46	Zone naturelle	Chemin	2,6 m3
Adresse	chemin de labyme	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6311297, 48.9711727, 2025/03/26-13:46:23	Dispersé	Non	2 010 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1200	1,4	1680
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	850	0,3	255
Végétaux	500	0,15	75
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2550	-	2010

Identification du dépôt sauvage :
Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :
Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Mitry Mory	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	19/03/2025 12:14	Zone naturelle	Bord de route	44,1 m3
Adresse	D83	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6345598, 48.9966428, 2025/03/19-12:15:12	Dispersée	Oui	19 509 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5850	1,4	8190
Déchets de chantier	8150	0,7	5705
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	1465	0,2	293
Bois	5000	0,3	1500
Végétaux	15000	0,15	2250
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	1150	0,33	379,5
Cartons	715	0,06	42,9
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	130	0,3	39
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	135	1	135
Pneumatiques usagés	6500	0,15	975
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	44095	-	19509,4

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000256_003	
SITE :		Mitry mory				Echantillon réalisé le : 17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D17		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000256_003		Canalisation en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Mitry mory	Zone :	D17		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTILLON				ECH N°	000273_023	
SITE :	Mitry mory				Echantillon réalisé le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR		
		D17		Emilie PENNORS		
DESIGNATION						
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant						
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :						
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :						
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion
ECH N° 000273_023		Colle de carrelage				AMIANTE Type : Chrysotile
		Ville :	Mitry mory	Zone :	D17	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>						
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.						
Modèle déposé © HT451FA						
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa	
		El ouardi Mohamed				

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°	000256_002	
SITE :	Mitry mory				Echantillon réalisé le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage			NOM DU DEMANDEUR	
		D1			Emilie PENNORS	
DESIGNATION						
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante						
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants						
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>						
						
Vue large				vue rapprochée		
Observations : néant						
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :						
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :						
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion
ECH N° 000256_002		Plaque en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
		Ville :	Mitry mory	Zone :	D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport						
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.						
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.						
Modèle déposé © HT451FA						
Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa	
		El ouardi Mohamed			PO 	



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000273_026	
SITE :		Mitry mory				Echantillon réalisé le : 17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D1		Emilie PENNORS	

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION :Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES :Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000273_026		Colle de carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Mitry mory	Zone :	D1		

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

MET-V-F-010 - RévC

57 rue de la Pique en Mare - 76620 Le Havre | 02 35 53 76 34 | contact@isodiag.net | www.isodiag.net

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Mitry mory			Inspecté le : 18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D12-13		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Les déchets ont été enlevés
	Ville :	Mitry mory	Zone : D12-13	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mitry mory			Inspecté le :	18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D14		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Mitry mory	Zone :	D14	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mitry mory			Inspecté le :	18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D22		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE	
	Ville :	Mitry mory	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mitry mory			Inspecté le :	18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D18-20		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Mitry mory	Zone :	D18-20	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Mitry mory			Inspecté le :	18/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D15		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver : végétation					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Mitry mory	Zone :	D15	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			


ANNEXE 37 : CLAYE SOUILLY

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Claye Souilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	28/03/2025 09:18	Zone naturelle	Bord de route	3,9 m3
Adresse	N3	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.714895587414503, 48.94679814577103, 2025/03/28-09:26:35	Dispersé	Oui	2 417 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	480	0,7	336
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	140	0,2	28
Bois	2100	0,3	630
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	150	0,05	7,5
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	3885	-	2416,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Claye Souilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	28/03/2025 09:42	Zone naturelle	Bord de route	0,3 m3
Adresse	proche D404	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6930774934589863, 48.948684451170266, 2025/03/28-09:42:34	Dispersé	Non	193 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Indéterminé	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	80	1,4	112
Déchets de chantier	80	0,7	56
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	60	0,2	12
Bois	10	0,3	3
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	30	0,33	9,9
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	260	-	192,9

Identification du dépôt sauvage :


Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES


CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Ramassage au sol
Conditions d'enlèvement : Ramassage au sol
Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin
Conditions d'enlèvement : Camion avec grappin
Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Claye Souilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	28/03/2025 10:36	Zone naturelle	Chemin	19,4 m3
Adresse	Chemin de Claye à Charny	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.7108665, 48.9472609, 2025/03/28-10:36:41	Dispersé	Oui	11 004 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	5400	1,4	7560
Déchets de chantier	1250	0,7	875
Plâtre	25	0,7	17,5
Tout-venant	195	0,2	39
Bois	2830	0,3	849
Végétaux	6400	0,15	960
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	600	0,33	198
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	50	0,3	15
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	115	1	115
Pneumatiques usagés	2500	0,15	375
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	19365	-	11003,5

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Claye Souilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	28/03/2025 11:33	ZAE	Rue	1,8 m3
Adresse	rue Alexandre Chatrian	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6653609, 48.948767, 2025/03/28-11:33:55	Dispersé	Oui	676 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	550	0,7	385
Plâtre	10	0,7	7
Tout-venant	415	0,2	83
Bois	185	0,3	55,5
Végétaux	300	0,15	45
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	80	0,33	26,4
Cartons	50	0,06	3
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	70	0,5	35
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	20	1	20
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1760	-	675,9

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Claye Souilly	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	28/03/2025 11:41	ZAE	Rue	0,5 m3
Adresse	Rue Alexandre Chatrian	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.663412, 48.948364, 2025/03/28-11:42:26	Dispersé	Non	328 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	140	1,4	196
Déchets de chantier	120	0,7	84
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	55	0,2	11
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	100	0,33	33
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	80	0,05	4
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	495	-	328

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Claye souilly			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante
	Ville :	Claye souilly	Zone : D5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Claye souilly			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS			Sans Amiante	
	Ville :	Claye souilly	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ÉCHANTILLON			ECH N°	000256_001
SITE :	Claye souilly			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000256_001	Plaque ondulée en fibres ciment				AMIANTE Type : Chrysotile
	Ville :	Claye souilly	Zone :	D2	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 25/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO



FI CHE DE COMPTE RENDU							
SITE :		Claye souilly			Inspecté le :		17/07/2025
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D6-10		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		RAS				Sans Amiante	
		Ville :	Claye souilly	Zone :	D6-10		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Claye souilly			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D12		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			Sans Amiante	
	Ville :	Claye souilly	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Claye souilly			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D13		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				Sans Amiante
	Ville :	Claye souilly	Zone :	D13	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			

ANNEXE 38 : VILLEPARISIS

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :


Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin
Conditions d'enlèvement : Camion avec grappin
Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeparisis	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	28/03/2025 13:19	Zone naturelle	Chemin	4,9 m3
Adresse	chemin proche N3	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6307056564837694, 48.94173736218363, 2025/03/28-13:19:29	Dispersé	Oui	4 657 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2000	1,4	2800
Déchets de chantier	2500	0,7	1750
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	180	0,2	36
Bois	150	0,3	45
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	10	1	10
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4920	-	4657

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune

Villeparisis

Date et heure de relevé

28/03/2025 13:19

Adresse

chemin proche N3

Coordonnées GPS

2.6307056564837694, 48.94173736218363, 2025/03/28-13:19:29

Type d'espace :

Zone naturelle

Type de configuration :

Dispersé

Origine :

Professionnel

Type de voirie :

Chemin

Déchets dangereux :

Oui

Auteur identifié :

Non

Volume estimé (m3)

4,9 m3


Masse estimée (kg)

4 657 kg

Modalités d'évacuation :

Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2000	1,4	2800
Déchets de chantier	2500	0,7	1750
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	180	0,2	36
Bois	150	0,3	45
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	10	1	10
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4920	-	4657

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non

Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000590_007	
SITE :		Villeparisis 3				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/007		Colle + Carrelage				SANS AMIANTE	
		Ville :	Villeparisis	Zone :	D3		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :				Visa	
		El ouardi Mohamed					



FI CHE DE COMPTE RENDU D' ECHANTI LLON				ECH N°		000590_008	
SITE :		Villeparisis 3				Inspecté le : 25/09/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants VUE DE POINT DE DÉCHET  Vue large  vue rapprochée Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000590/008		Colle + Carrelage blanc				SANS AMIANTE	
		Ville :	Villeparisis	Zone :	D3		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 25/09/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FI CHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Villeparisis			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D2		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Villeparisis	Zone : D2	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 



FI CHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Villeparisis			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D3		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  vue rapprochée Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE	
	Ville :	Villeparisis	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

ANNEXE 39 : CHENNEVRIERE LES LOUVRES

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
-------	------------------

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Ramassage au sol
--

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 14:20	Zone naturelle	Chemin	2,7 m3
Adresse	chemin de St Médard	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5399789, 49.0337878, 2025/03/12-14:21:55	Dispersée	Oui	2 184 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1115	1,4	1561
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	215	0,2	43
Bois	570	0,3	171
Végétaux	240	0,15	36
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	60	0,7	42
DDS	35	1	35
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2715	-	2184

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :


CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 14:28	Zone naturelle	Chemin	7,7 m3
Adresse	chemin de Médard	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5399789, 49.0337878, 2025/03/12-14:29:47	Dispersée	Oui	6 865 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE





Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	4000	1,4	5600
Déchets de chantier	200	0,7	140
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	115	0,2	23
Bois	3000	0,3	900
Végétaux	120	0,15	18
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	15	0,06	0,9
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	3	0,3	0,9
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	80	0,2	16
Matelas et literie	60	0,5	30
Articles de bricolage/jardinage	30	0,7	21
DDS	115	1	115
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	7738	-	6864,8

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 14:37	Zone naturelle	Chemin	0,7 m3
Adresse	chemin de St Médard	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5399789, 49.0337878, 2025/03/12-14:37:58	En tas	Oui	220 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	120	0,7	84
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	115	0,2	23
Bois	150	0,3	45
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	80	0,2	16
Sacs OM	50	0,33	16,5
Cartons	50	0,06	3
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	100	0,3	30
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	2	1	2
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	667	-	219,5

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 14:55	Zone naturelle	Chemin	0,4 m3
Adresse	Air ed Chennevrières	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5399789, 49.0337878, 2025/03/12-14:56:37	En tas	Non	571 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	400	1,4	560
Déchets de chantier	10	0,7	7
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	20	0,2	4
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	430	-	571

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	45728,62708	Zone naturelle	Chemin	0,4 m3
Adresse	Chemin de Chennevrières	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5399789, 49.0337878, 2025/03/12-15:04:23	Dispersée	Non	60 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	400	0,15	60
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	400	-	60

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Chennevières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 14:44	Zone naturelle	Chemin	6,3 m3
Adresse	Aire de Chenevières	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5434360466897488, 49.04284205753356, 2025/03/12-14:45:29	Dispersé	Oui	4 623 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	2700	1,4	3780
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	335	0,2	67
Bois	90	0,3	27
Végétaux	2500	0,15	375
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	60	0,33	19,8
Cartons	80	0,06	4,8
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	31	0,3	9,3
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	60	1	60
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	6256	-	4622,9

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

[illegible]

CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Ramassage au sol
--

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 15:19	Zone naturelle	Chemin	0,3 m3
Adresse	rue d'Epiais	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.533738436177373, 49.03672272339463, 2025/03/12-15:20:44	En tas	Non	246 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	150	1,4	210
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	120	0,3	36
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	270	-	246

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	45728,67014	Zone naturelle	Chemin	1,0 m3
Adresse	chemin de Villandry	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.553692478686571, 2.553692478686571, 49.04344890732318,	Dispersée	Non	254 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	140	0,2	28
Bois	600	0,3	180
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	230	0,2	46
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	970	-	254

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 16:13	Zone naturelle	Chemin	2,5 m3
Adresse	chemin proche D165	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.565350951626897, 49.044652632437646, 2025/03/12-16:15:13	Dispersée	Non	2 130 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	800	0,7	560
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	250	0,2	50
Bois	400	0,3	120
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2450	-	2130

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	12/03/2025 16:18	Zone naturelle	Chemin	9,4 m3
Adresse	chemin proche D165	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5475, 49.0503555, 2025/03/12-16:19:18	Dispersée	Non	4 080 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1000	1,4	1400
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	8000	0,3	2400
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	9400	-	4080

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Chennevrières lès Louvres	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	45728,68194	Zone naturelle	Chemin	0,0 m3
Adresse	route proche D165	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.5672253128141165, 2.5672253128141165, 49.04383116401732,	En tasse	Non	0 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :			
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	0	-	0

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Chennevrière les Louvres			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1-D15		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>				
 Vue large Observations : Inaccessible				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		



FICHE DE COMPTE RENDU							
SITE :		Chennevrière les Louvres			Inspecté le :		17/07/2025
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D2-D3-D4-D6-D8		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  Vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver : végétation							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		RAS				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :	D2-D3-D4-D6-D8		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU				ECH N°	000296_005
SITE :	Chennevrière les Louvres			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D5		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>   <i>Vue large</i> <i>Vue rapprochée</i> Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N° 000296_005		Plaque plane fibre ciment			AMIANTE Type : Chrysotile
		Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :	
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>					
Préconisations : <i>En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.</i> <i>Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.</i>					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU				
SITE :	Chennevrière les Louvres			Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D7		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  <i>Vue large</i>  <i>Vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE
	Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone : D7	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU				ECH N°		000296_004	
SITE :		Chennevrière les Louvres				Inspecté le : 17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :		El ouardi Mohamed		Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
				D9		Emilie PENNORS	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA							
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants							
<u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>							
							
Vue large				Vue rapprochée			
Observations : Amiante trouver à proximité de la localisation fournie par le donneur d'ordre							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N° 000296_004		Plaque plane fibre ciment				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :	D9		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.							
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

FICHE DE COMPTE RENDU			
SITE :	Chennevrière les Louvres		Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage	NOM DU DEMANDEUR
		D10	Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



Vue rapprochée

Observations : Dépôt non trouver

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :	D10	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	

FICHE DE COMPTE RENDU			
SITE :	Chennevière les Louvres		Inspecté le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage	NOM DU DEMANDEUR
		D11	Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE POINT DE DÉCHET



Vue large



Vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Chennevière les Louvres	Zone :	D11	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 



FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Chennevrière les Louvres			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D12		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  Vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				'SANS AMIANTE
	Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :	D12	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed			



FICHE DE COMPTE RENDU					
SITE :	Chennevrière les Louvres			Inspecté le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D13		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>					
					
Vue large			Vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet					
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion	
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE	
	Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	



FICHE DE COMPTE RENDU						
SITE :		Chennevrière les Louvres			Inspecté le : 17/07/2025	
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage			NOM DU DEMANDEUR	
		D14			Emilie PENNORS	
DESIGNATION						
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  Vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver						
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :						
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet						
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion	
ECH N°	RAS			'SANS AMIANTE		
	Ville :	Chennevrière les Louvres	Zone :			D14
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport						
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.						
Modèle déposé © HT451FA						
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa	
		El ouardi Mohamed				



FICHE DE COMPTE RENDU							
SITE :		Chennevière les Louvres			Inspecté le :		17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage			NOM DU DEMANDEUR		
		D16			Emilie PENNORS		
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Recherche de MPSCA MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE POINT DE DÉCHET</u>  Vue large  Vue rapprochée Observations : Dépôt non trouver							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant : Sans objet							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		RAS				'SANS AMIANTE	
		Ville :	Chennevière les Louvres	Zone :	D16		
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		El ouardi Mohamed					

ANNEXE 40 : VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 09:57	Zone naturelle	Chemin	11,1 m3
Adresse	Chemin proche D26	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.638773489743471, 49.02990978676826, 2025/03/21-10:05:10	En tas	Oui	5 694 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE	CLICHE NUMERIQUE
	

Description du dépôt sauvage :


Analyse de composition et estimation volume/masse :				Identification du dépôt sauvage : Auteur identifié : Non Modalités d'évacuation : Camion avec grappin	
TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)		
Gravats	2000	1,4	2800	Conditions d'enlèvement : Camion avec grappin	Observations complémentaires :
Déchets de chantier	1000	0,7	700		
Plâtre	0	0,7	0		
Tout-venant	100	0,2	20		
Bois	1500	0,3	450		
Végétaux	5000	0,15	750		
Ferrailles	0	0,2	0		
Sacs OM	500	0,33	165		
Cartons	0	0,06	0		
Autres emballages	0	0,05	0		
Verre	0	0,3	0		
DEEE	250	1	250		
Gros mobilier	0	0,4	0		
Petit mobilier	70	0,2	14		
Matelas et literie	0	0,5	0		
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0		
DDS	30	1	30		
Pneumatiques usagés	100	0,15	15		
Bonbonnes de gaz	0	1	0		
Carcasses VHU	500	1	500		
Amiante	0	1,4	0		
Autre	0	0,1	0		
Total	11050	-	5694		

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 10:13	Zone naturelle	Bord de route	2,5 m3
Adresse	D26	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.638596799224615, 49.03111032675952, 2025/03/21-10:14:13	En tas	Non	745 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	150	1,4	210
Déchets de chantier	300	0,7	210
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	5	0,2	1
Bois	80	0,3	24
Végétaux	2000	0,15	300
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	
Bonbonnes de gaz	0	1	
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2535	-	745

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DÉPÔTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISÉES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 10:27	Zone naturelle	Bord de route	4,2 m3
Adresse	D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.617611028254032, 49.0284890960902, 2025/03/21-10:27:53	En tas	Non	4 723 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	3000	1,4	4200
Déchets de chantier	400	0,7	280
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	15	0,2	3
Bois	800	0,3	240
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	4215	-	4723

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 10:34	Zone naturelle	Bord de route	0,1 m3
Adresse	D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6037474, 2.6037474, 49.0244785, 49.0244785, 2025/03/21-	En tas	Non	122 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	10	0,2	2
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	120	1	120
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	130	-	122

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 11:08	Zone naturelle	Chemin	2,5 m3
Adresse	chemin proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6474738214164972, 49.03630199376494, 2025/03/21-11:09:31v	En tas	Non	2 268 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1120	1,4	1568
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	1000	0,3	300
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	400	1	400
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2520	-	2268

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 11:16	Zone naturelle	Chemin	0,1 m3
Adresse	Chemin proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.648226348683238, 49.03540718369186, 2025/03/21-11:16:38	En tas	Non	29 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Ramassage au sol

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	10	1,4	14
Déchets de chantier	0	0,7	0
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	50	0,3	15
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	60	-	29

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Ramassage au sol

Conditions d'enlèvement :

Ramassage au sol


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 11:18	Zone naturelle	Chemin	1,5 m3
Adresse	chemin proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6483722776174545, 49.03470239136368, 2025/03/21-11:19:02	En tas	Non	1 050 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	0	1,4	0
Déchets de chantier	1500	0,7	1050
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	0	0,2	0
Bois	0	0,3	0
Végétaux	0	0,15	0
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	0	0,3	0
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	0	1	0
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	1500	-	1050

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin


Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 11:20	Zone naturelle	Chemin	2,8 m3
Adresse	chemin proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6487392373383045, 49.03340395074338, 2025/03/21-11:21:48	Dispersée	Oui	910 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE



CLICHE NUMERIQUE



Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	120	1,4	168
Déchets de chantier	600	0,7	420
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	15	0,2	3
Bois	0	0,3	0
Végétaux	2000	0,15	300
Ferrailles	20	0,2	4
Sacs OM	0	0,33	0
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	1	0,3	0,3
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	15	1	15
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	2771	-	910,3

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 11:26	Zone naturelle	Chemin	28,9 m3
Adresse	Chemin proche D401	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.6487642992287874, 49.03254815842956, 2025/03/21-11:27:08	Dispersée	Oui	12 703 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	1500	1,4	2100
Déchets de chantier	8000	0,7	5600
Plâtre	700	0,7	490
Tout-venant	820	0,2	164
Bois	8000	0,3	2400
Végétaux	6000	0,15	900
Ferrailles	1000	0,2	200
Sacs OM	1500	0,33	495
Cartons	900	0,06	54
Autres emballages	0	0,05	0
Verre	115	0,3	34,5
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	0	0,5	0
Articles de bricolage/jardinage	50	0,7	35
DDS	100	1	100
Pneumatiques usagés	70	0,15	10,5
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	120	1	120
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	28875	-	12703

Identification du dépôt sauvage :

Conditions d'enlèvement :

Observations complémentaires :



CARPF

CAMPAGNE DE RELEVÉ DES DEPOTS SAUVAGES DANS LES ZONES NON URBANISEES

Commune	Villeneuve sous Dammartin	Type d'espace :	Type de voirie :	Volume estimé (m3)
Date et heure de relevé	21/03/2025 11:43	Zone naturelle	Chemin	26,0 m3
Adresse	rue des Acacias	Type de configuration :	Déchets dangereux :	Masse estimée (kg)
Coordonnées GPS	2.646781811490655, 49.03128064703196, 2025/03/21-11:44:22	Dispersée	Oui	19 380 kg
		Origine :	Auteur identifié :	Modalités d'évacuation :
		Professionnel	Non	Camion avec grappin

CARTE

CLICHE NUMERIQUE

Description du dépôt sauvage :

Analyse de composition et estimation volume/masse :

TYPE DE DECHETS	VOLUME (LITRES)	DENSITE (KG/LITRE)	MASSE ESTIMEE (KG)
Gravats	11650	1,4	16310
Déchets de chantier	660	0,7	462
Plâtre	0	0,7	0
Tout-venant	325	0,2	65
Bois	3130	0,3	939
Végétaux	10000	0,15	1500
Ferrailles	0	0,2	0
Sacs OM	30	0,33	9,9
Cartons	0	0,06	0
Autres emballages	70	0,05	3,5
Verre	2	0,3	0,6
DEEE	0	1	0
Gros mobilier	0	0,4	0
Petit mobilier	0	0,2	0
Matelas et literie	120	0,5	60
Articles de bricolage/jardinage	0	0,7	0
DDS	30	1	30
Pneumatiques usagés	0	0,15	0
Bonbonnes de gaz	0	1	0
Carcasses VHU	0	1	0
Amiante	0	1,4	0
Autre	0	0,1	0
Total	26017	-	19380

Identification du dépôt sauvage :

Auteur identifié : Non
Modalités d'évacuation : Camion avec grappin

Conditions d'enlèvement :

Camion avec grappin

Observations complémentaires :

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D1		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone : D1	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			
SITE :	Villeneuve sous Dammartin		Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage	NOM DU DEMANDEUR
		D2	Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone :	D2	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D3		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone : D3	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON					
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D4		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N°	RAS				SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone :	D4	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D5		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante				
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants				
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>				
 <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i>				
Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone : D5	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.				
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D6		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante				
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants				
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>				
				
Vue large		vue rapprochée		
Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone : D6	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.				
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D7		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : Dépôt non trouver : végétation				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone : D7	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D8		Emilie PENNORS
DESIGNATION				
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante				
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants				
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>				
				
Vue large		vue rapprochée		
Observations : néant				
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :				
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :				
Référence de l'échantillon		Matériau		Conclusion
ECH N°	RAS			SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone : D8	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport				
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.				
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.				
Modèle déposé © HT451FA				
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		El ouardi Mohamed		PO 

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°	000273_013
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le :	17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR	
		D9		Emilie PENNORS	
DESIGNATION					
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante					
MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants					
<u>VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>					
					
Vue large			vue rapprochée		
Observations : néant					
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :					
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :					
Référence de l'échantillon		Matériau			Conclusion
ECH N° 000273_013		Plaque plane			AMIANTE Type : Chrysotile
		Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone :	
Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport					
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.					
Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.					
Modèle déposé © HT451FA					
Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa	
		El ouardi Mohamed		PO 	

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	000272_001
SITE :	Villeneuve sous Dammartin			Echantillon réalisé le : 17/07/2025
Opérateur ISODIAG :	El ouardi Mohamed	Dépôt sauvage		NOM DU DEMANDEUR
		D10		Emilie PENNORS

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° 000272_001	Plaque fibres ciment				SANS AMIANTE
	Ville :	Villeneuve sous Dammartin	Zone :	D10	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations :

En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.


Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 28/07/2025	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		El ouardi Mohamed	PO 

■ ANNEXE 41 : Plan





■ ANNEXE 42 : Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET APRES LIVRAISON

Nous soussignés :

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL
52-54 Leadenhall Street, LONDON EC3A 2BJ

Agissant en qualité d'Agence de souscription, certifions que la Responsabilité Civile Générale du souscripteur

SARL ISODIAG
57 rue de la Pique En Mare - 76620 LE HAVRE
France

Est garantie par **Lloyd's Insurance Company S.A.** tel que stipulé dans la police référencée ci-après :

N° 24FTP582

La garantie souscrite est la Responsabilité Civile Exploitation et Responsabilité Civile Après Livraison, à effet du **1^{er} juillet 2024** jusqu'au **30 juin 2025**.

Les activités couvertes par la police sus-référencée sont :

- **Activité 1 : Diagnostic amiante et FCR (Fibres Céramiques Réfractaires)**
- **Activité 2 : Diagnostic plomb avant-travaux**
- **Activité 3 : Diagnostic de remblais et de terres polluées**
- **Activité 4 : Maître d'œuvre de gestion des déchets amiante et dépollution de sites et sols pollués amiante**
- **Activité 5 : Constats des surfaces traitées selon la norme NF X 46-021**
- **Activité 6 : Maître d'œuvre contrôle des travaux amiante sous-section 4 et sous-section 3**
- **Activité 7 : Intervention en sous-section 4 (travaux de percement ou de carottage notamment)**
- **Activité 8 : Diagnostic PEMD et diagnostic déchets**

Les limites assurées sont les suivantes :

Assurance Responsabilité Civile Exploitation : EUR 2,000,000 par sinistre et/ou évènement ou série d'évènements et **par année d'assurance**.

Dont :

- Dommages matériels et immatériels consécutifs : EUR 2,000,000 **par année d'assurance**
- Dommages immatériels non-consécutifs : EUR 250,000 **par année d'assurance**
- Faute inexcusable : EUR 1,000,000 par année d'assurance **sous-limitée à EUR 500,000 par année d'assurance pour les maladies professionnelles**
- Pollution accidentelle : EUR 500,000 **par année d'assurance**

Assurance Responsabilité Civile Après Livraison : EUR 2,000,000 **par année d'assurance**

Dont :

- Dommages immatériels non-consécutifs : EUR 250,000 **par année d'assurance**

Coverholder at **LLOYD'S**

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL - UK Branch
52-54 Leadenhall Street, London, EC3A 2BJ
Tel. +44 (0) 20 3906 6200
www.mithras-europe.eu

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL
Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6
1000 Brussels
Tel. + 32 2 445 53 20

Company No. – 0707.893.825
*Authorised and Regulated by the Financial Services
and Markets Authority*



La présente attestation est délivrée à la demande de l'Assuré, et ne peut engager les assureurs en dehors des conditions générales et particulières de la police à laquelle elle se réfère.

Cette attestation est valable que jusqu'au **30 juin 2025**.

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT
à Londres, le 24 juin 2024.

Coverholder at **LLOYD'S**

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL - UK Branch
52-54 Leadenhall Street, London, EC3A 2BJ
Tel. +44 (0) 20 3906 6200
www.mithras-europe.eu

MITHRAS UNDERWRITING EUROPE SRL
Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6
1000 Brussels
Tel. + 32 2 445 53 20

Company No. – 0707.893.825
*Authorised and Regulated by the Financial Services
and Markets Authority*

■ ANNEXE 43 : Résultats d'analyses



ISODIAG

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65935RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000256 - MIRY MORY - CLAYSE SOUILLY

Date de réception : 17/07/2025

Date et lieu d'analyse : 18/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000256-001	Plaque ondulée fibres ciment	Claye souilly 2	65935P1A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000256-002	Plaque fibres ciment	Mitry mory 1	65935P2A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000256-003	Canalisation fibres ciment	Mitry mory 17	65935P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP

Méthode d'analyse :

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65935RE

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 18/07/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65924RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000244 - Sarcelle-bouqueval

Date de réception : 17/07/2025

Date et lieu d'analyse : 17/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000244/001	Plaque fibres ciment	Sarcelle 18	65924P1A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000244/002	Plaque fibres ciment	Sarcelle 1 - 2	65924P2A	Matériau Dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000244/003	Plaque fibres ciment	Bouqueval 2	65924P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	BP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur


www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65924RE

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 21/07/2025 Signature : 



**ISODIAG**

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65964RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000264 - Saint-mars / Rouvres

Date de réception : 21/07/2025

Date et lieu d'analyse : 22/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000264-001	Plaques ondulée fibres ciment	Saint-mard 5	65964P1A	Plaque Fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	EP
000264-002	Plaques ondulée fibres ciment	Saint-mard 13	65964P2A	Matériau dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	BP
000264-003	Plaques ondulée fibres ciment	Rouvre 7/8	65964P3A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000264-004	Plaques ondulée fibres ciment	Rouvre 1	65964P4A	Matériau dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	BP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019.

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualifié d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

**ISODIAG****Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE****RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65964RE**

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Technicienne de laboratoire
	Nom : R.MATHURIN Date : 22/07/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 2

**Accréditation n°1-7298**

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

**ISODIAG**

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65977RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000273 - LONGPERRIER-VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

Date de réception : 21/07/2025

Date et lieu d'analyse : 23/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000273-001	Enduit	dammartin en goele - 14	65977P1A	Enduit dur blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-002	Enduit	Saint mard - 7	65977P2A	Enduit dur blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-003	Colle de faïence	dammartin en goele - 14	65977P3A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-004	Ardoise	dammartin en goele - 12	65977P4A	Matériau dur gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000273-005	Colle de faïence	othis - 7	65977P5A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-006	Enduit	Longperrier - 5	65977P6A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-007	Enduit	dammartin en goele - 12	65977P7A	Enduit dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-008	Colle de carrelage	Mesnilamelot 6	65977P8A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	MR
000273-009	Peinture	dammartin en goele - 9	65977P9A	Peinture friable gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR
000273-010	Peinture	Mesnilamelot 6	65977P10A	Peinture friable gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 3



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65977RE

000273-011	Colle de carrelage	dammartin en goele - 10	65977P11A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR
000273-012	Enduit	dammartin en goele - 11	65977P12A	Enduit dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR
000273-013	Plaque plane	Villeneuve sous dammartin - 9	65977P13A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000273-014	Ardoise	othis - 7	65977P14A	Ardoise dur(e) noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-015	Colle de carrelage	dammartin en goele - 12	65977P15A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-016	Enduit	Saint mard - 4	65977P16A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-017	Colle de carrelage	Thieux - 1	65977P17A	Colle dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-018	Enduit + Peinture	Rouvres - 1	65977P18A	Enduit dur blanc et peinture friable blanche indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM RM
			65977P18B	Enduit dur blanc et peinture friable blanche indissociables	2	MET		
000273-019	Colle de faïence	July 2/3	65977P19A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-020	Enduit	dammartin en goele - 11	65977P20A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-021	Peinture	Thieux - 1	65977P21A	Peinture friable blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-022	Enduit	Rouvres - 1	65977P22A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-023	Colle de carrelage	Mitry mory - 17	65977P23A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	RM
000273-024	Enduit	Saint mard - 5	65977P24A	Enduit dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-025	Colle de moquette	Compans - 9	65977P25A	Colle dur(e) multicolore	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 3



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

**ISODIAG**

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65977RE

000273-026	Colle de carrelage	Mitry mory - 1	65977P26A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
------------	--------------------	----------------	-----------	-------------------	---	-----	-------------------------	----

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.


L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
65977P18 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a présence de matériaux pulvérulents ou poussières pouvant entraîner une contamination	Nom : S.REIS Date : 24/07/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 3 sur 3



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65997RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000272 - LONGPERRIER-VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

Date de réception : 22/07/2025

Date et lieu d'analyse : 24/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000272-001	Plaque fibres ciment	Villeneuve dammartin - 10	65997P1A	Matériau dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	BP
000272-002	Plaque fibres ciment	Longperrier 2 _ 3	65997P2A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000272-003	Plaque fibres ciment	Longperrier 4 _ 5	65997P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65997RE

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Technicienne de laboratoire
	Nom : R.MATHURIN Date : 24/07/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65998RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000288 - Mauregard - Vemard -Fosse

Date de réception : 22/07/2025

Date et lieu d'analyse : 24/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000288 _ 001	Plaque fibres ciment	Mauregard 4	65998P1A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000288 _ 002	Plaque fibres ciment	Vemard 5	65998P2A	Matériau Dur(e) Gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000288 _ 003	Canalisation fibres ciment	Vemard 17	65998P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	BP
000288 _ 004	Plaque fibres ciment	Vemard 17	65998P4A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000288 _ 005	Plaque fibres ciment	Vemard 15	65998P5A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000288 _ 006	Plaque fibres ciment	Fosse 1	65998P6A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	BP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65998RE

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Technicienne de laboratoire
	Nom : R.MATHURIN Date : 24/07/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65999RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000289 - Mauregard-Vemard-Fosse

Date de réception : 22/07/2025

Date et lieu d'analyse : 24/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000289 _ 001	Ardoise	Moussy le neuf	65999P1A	Ardoise dur(e) noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000289 _ 002	Colle Revetement souple	Vemard 13	65999P2A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000289 _ 003	Colle de carrelage	Vemard 13	65999P3A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	RM
000289 _ 004	Colle de faïence	Vemard 8 _ 9	65999P4A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000289 _ 005	Enduit	Vemard 10	65999P5A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000289 _ 006	Peinture	Vemard 10	65999P6A	Peinture friable vert clair	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000289 _ 007	Colle de faïence	Vemard 10	65999P7A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65999RE

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Technicienne de laboratoire
	Nom : R.MATHURIN Date : 24/07/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

**ISODIAG**

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66012RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000296 - FONTENAY EN PARISIS - LOUVRE - EPIAIS LES LOUVRES - CHENNEVRIERE LES LOUVRES

Date de réception : 23/07/2025

Date et lieu d'analyse : 25/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000296 _ 001	Plaque plane fibre ciment	Fontenay en parisis 6	66012P1A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000296 _ 002	Plaque plane fibre ciment	Louvres 10	66012P2A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000296 _ 003	Canalisation fibres ciment	Epias les louvres 9	66012P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	BP
000296 _ 004	Plaque plane fibre ciment	Chenne vriere les louvres 9	66012P4A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP
000296 _ 005	Plaque plane fibre ciment	Chenne vriere les louvres 5	66012P5A	Matériau Fibreux Gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP

Méthode d'analyse :

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66012RE

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 25/07/2025 Signature : <i>Sonia Reis</i>





ISODIAG

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66043RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000301 - Gonnesse - Goussainville - Le Thillay

Date de réception : 24/07/2025

Date et lieu d'analyse : 28/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000301_001	Enduit	Gonnesse 23	66043P1A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000301_002	Colle de faïence	Goussainville 22	66043P2A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000301_003	Plaque fibre ciment	Le Thillay 4	66043P3A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	BP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008

Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D’ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66043RE

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 28/07/2025 Signature : <i>Sonia Reis</i>





ISODIAG

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66649RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC_202509_000598_Dépôt sauvage_07806 - Thieux - Saint Mard - Rouvres

Date de réception : 26/09/2025

Date et lieu d'analyse : 30/09/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000598_001	Plaque ondulée	Thieux 9	66649P1A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	EP
000598_002	Colle+carrelage blanc rose	Thieux 9	66649P2A	Colle dure grise et carrelage dur multicolore indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_003	Colle+carrelage blanc	Thieux 9	66649P3A	Colle dure grise et carrelage dur multicolore indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_004	Plaque ondulée	Thieux 10	66649P4A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000598_005	Colle+carrelage rose	Thieux 11	66649P5A	Colle dure grise et carrelage dur multicolore indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_006	Revêtement bitumineux	Thieux 11	66649P6A	Matériau bitumineux souple noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_007	Ardoise	Thieux 11	66649P7A	Ardoise fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000598_008	Plaque ondulée	Thieux 11	66649P8A	Matériau fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000598_009	Colle+carrelage blanc	Thieux 11	66649P9A	Colle dure grise et carrelage dur multicolore indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_010	Colle+carrelage violet	Saint Mard 8	66649P10A	Colle dure grise	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 3



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66649RE_v1

000598_011	Colle+carrelage bleu	Saint Mard 8	66649P11A	Colle dure grise	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_012	Revêtement bitumineux	Rouvres 4	66649P12A	Matériau bitumineux souple noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_013	Colle+carrelage blanc	Rouvres 4	66649P13A	Colle dure grise et carrelage dur multicolore indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000598_014	Colle+carrelage blanc rose	Rouvres 4	66649P14A	Colle dure grise et carrelage dur multicolore indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 3



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D’ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66649RE_v1

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
66649P2 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases 66649P3 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases 66649P5 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases 66649P9 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases 66649P10 : Traces de carrelage 66649P11 : Traces de carrelage 66649P13 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases 66649P14 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases	Nom : S.REIS Date : 30/09/2025 Signature :



**ISODIAG**

Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66663RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC_202509_000590_Dépôt sauvage_07806 - Goussainville-Epiais les Louvres-Gonesse-Villeparisis-Thieux

Date de réception : 29/09/2025

Date et lieu d'analyse : 30/09/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000590_001	Canalisation	Goussainville 17	66663P1A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile, Crocidolite	EP
000590_002	Plaque plane	Goussainville 17	66663P2A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000590_003	Colle+carrelage	Epiais les Louvres 10	66663P3A	Colle dure gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000590_004	Colle+carrelage	Epiais les Louvres 10	66663P4A	Colle dure gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000590_005	Plaque plane	Gonesse 2	66663P5A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000590_006	Plaque ondulée	Gonesse 2	66663P6A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000590_007	Colle+carrelage	Villeparisis 3	66663P7A	Colle dure gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000590_008	Colle+carrelage blanc	Villeparisis 3	66663P8A	Colle dure gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000590_009	Colle+carrelage blanc	Thieux 13	66663P9A	Colle dure gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000590_010	Colle+carrelage gris	Thieux 13	66663P10A	Colle dure gris	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



ISODIAG
Client : 57 RUE DE LA PIQUE EN MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 66663RE_v1

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.


L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 01/10/2025 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 2 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

■ ANNEXE 43 : Certification des opérateurs ayant réalisé les prélèvements



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI7445 Version 001

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur EL OUARDI Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)

Date d'effet : 22/10/2024 - Date d'expiration : 21/10/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 04/11/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5776 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FOLLET Quentin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*

Date d'effet : 09/10/2020 - Date d'expiration : 08/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 21/10/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

