

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65977RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000273 - LONGPERRIER-VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

Date de réception : 21/07/2025

Date et lieu d'analyse : 23/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000273-001	Enduit	dammartin en goele - 14	65977P1A	Enduit dur blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-002	Enduit	Saint mard - 7	65977P2A	Enduit dur blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-003	Colle de faïence	dammartin en goele - 14	65977P3A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-004	Ardoise	dammartin en goele - 12	65977P4A	Matériau dur gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
000273-005	Colle de faïence	othis - 7	65977P5A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-006	Enduit	Longperrier - 5	65977P6A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-007	Enduit	dammartin en goele - 12	65977P7A	Enduit dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-008	Colle de carrelage	Mesnilamelot 6	65977P8A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	MR
000273-009	Peinture	dammartin en goele - 9	65977P9A	Peinture friable gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR
000273-010	Peinture	Mesnilamelot 6	65977P10A	Peinture friable gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 3

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65977RE

000273-011	Colle de carrelage	dammartin en goele - 10	65977P11A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR
000273-012	Enduit	dammartin en goele - 11	65977P12A	Enduit dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	MR
000273-013	Plaque plane	Villeneuve sous dammartin - 9	65977P13A	Plaque fibreux gris	2	MOLP	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
000273-014	Ardoise	othis - 7	65977P14A	Ardoise dur(e) noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-015	Colle de carrelage	dammartin en goele - 12	65977P15A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-016	Enduit	Saint mard - 4	65977P16A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-017	Colle de carrelage	Thieux - 1	65977P17A	Colle dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-018	Enduit + Peinture	Rouvres - 1	65977P18A	Enduit dur blanc et peinture friable blanche indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM RM
			65977P18B	Enduit dur blanc et peinture friable blanche indissociables	2	MET		
000273-019	Colle de faïence	July 2/3	65977P19A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-020	Enduit	dammartin en goele - 11	65977P20A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-021	Peinture	Thieux - 1	65977P21A	Peinture friable blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-022	Enduit	Rouvres - 1	65977P22A	Enduit dur(e) blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-023	Colle de carrelage	Mitry mory - 17	65977P23A	Colle dur(e) beige	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	RM
000273-024	Enduit	Saint mard - 5	65977P24A	Enduit dur(e) beige	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
000273-025	Colle de moquette	Compans - 9	65977P25A	Colle dur(e) multicolore	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65977RE

000273-026	Colle de carrelage	Mitry mory - 1	65977P26A	Colle dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	RM
------------	--------------------	----------------	-----------	-------------------	---	-----	-------------------------	----

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec l'arrêté du 1er octobre 2019.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
65977P18 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a présence de matériaux pulvérulents ou poussières pouvant entraîner une contamination	Nom : S.REIS Date : 24/07/2025 Signature : 