

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON				ECH N°		001257/001	
SITE :		152 chemin des Pommiers - 93290 TREMBLAY EN France				Echantillon réalisé le : 28/01/2026	
Opérateur ISODIAG :		Raphaël GUILLERMIC		EQUIPEMENT / UNITE OU BÂTIMENT :		NOM DU DEMANDEUR	
				Dépôt #95290-000235		M. KOFFI ALEXANDRE KASSI	
DESIGNATION							
NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants <u>VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT</u>  <i>Vue large</i>  <i>vue rapprochée</i> Observations : néant							
RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :							
Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :							
Référence de l'échantillon		Matériau				Conclusion	
ECH N°		001257/001				AMIANTE Type : Chrysotile	
		Equipement ou bâtiment :	Dépôt sauvage	Zone :	TREMBLAY EN FRANCE		
<i>Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport</i>							
Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012. Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.							
Modèle déposé © HT451FA							
Date	Le 02/02/2026	Nom de l'opérateur de repérage :			Visa		
		Raphaël GUILLERMIC					

FICHE DE COMPTE RENDU D'ECHANTILLON			ECH N°	001257/002
SITE :	Angle chemin d'Enghien/chemin des roseaux - 95200 SARCELLES			Echantillon réalisé le : 28/01/2026
Opérateur ISODIAG :	Raphaël GUILLERMIC	EQUIPEMENT / UNITE OU BÂTIMENT :		NOM DU DEMANDEUR
		Dépôt #95200-00217		M. KOFFI ALEXANDRE KASSI

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N°	001257/002				AMIANTE Type : Chrysotile
	Equipement ou bâtiment :	Dépôt sauvage	Zone :	SARCELLES	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 02/02/2026	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Raphaël GUILLERMIC	



Client : ISODIAG
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67884RE_V1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202601-001257 - TERSEN (COSSON) - Chantier n°07970

Date de réception : 28/01/2026

Date et lieu d'analyse : 30/01/2026 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
001257_001	Tôle ondulée en fibres-ciment	Point décharge - TREMBLAY EN France	67884P1A	Matériau fibreux gris	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP
001257_002	Tôle ondulée en fibres-ciment	Point décharge - SARCELLES	67884P2A	Matériau fibreux gris	2	MET	(*) Présence d'amiante du type Chrysotile	EP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline. La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 modifié.

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév C - Date d'application : 08/12/2025 - Page 1 sur 2



Accréditation n°1-7298
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Client : **ISODIAG**
57 RUE DE LA PIQUE EN
MARE
76620 LE HAVRE

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 67884RE_V1

Remarque partie analyse	Fonction : Technicienne de laboratoire
	Nom : R.MATHURIN Date : 30/01/2026 Signature : 

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév C - Date d'application : 08/12/2025 - Page 2 sur 2



Accréditation n°1-7298

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

SIGNALEMENT #93290-000235

SIGNALÉ LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 À 14:55

Statut : En cours

Imprimé le : vendredi 23 janvier 2026 à 14:05

DESCRIPTION

Catégorie :

 Mity-Mory


Source : Application mobile

Commentaires du demandeur :

ADRESSE

Adresse : 152 Chemin des Pommiers 93290, Tremblay-en-France

Quartier : ZAE



CGU (https://neocitybacko.s3.amazonaws.com/neocity/2020_CGU+NEOCITY.pdf)

© 2014-2026 Neocity S.A.S






Catégorie
👤 Mitry-Mory
Source
Application mobile
Commentaire du demandeur
Chemin des pompiers face déchetterie de Tremblay

Détails
Civilité : Monsieur
Nom : MITRY-MORY
Prénom : Ville
Email : ds@mitry-mory.net
Un constat de la police a-t-il été effectué dans le cadre du dépôt sauvage à signaler ? :
Non
Si oui, vous pouvez si besoin déposer ce constat en pièce jointe. :

Adresse
152 Chemin des Pompiers
93290, Tremblay-en-France
Quartier
ZAE
Coordonnées
lat : 48.96749043372179,
long : 2.5732871766530536



ÉCHANGES AVEC LE DEMANDEUR

SUIVI INTERNE DU SIGNALEMENT

SIGNALEMENT #95200-000217

SIGNALÉ LE VENDREDI 3 OCTOBRE 2025 À 13:20

Statut : En cours

Imprimé le : vendredi 23 janvier 2026 à 14:06

DESCRIPTION

Catégorie :

 Écouen

Source : Application mobile


Commentaires du demandeur :

ADRESSE

ADRESSE 6 Rue du From

Adresse : ~~26~~ Chemin du Frou 95200, Sarcelles

Quartier : Zone non urbanisée



CGU (https://neocitybacko.s3.amazonaws.com/neocity/2020_CGU+NEOCITY.pdf)

© 2014-2026 Neocity S.A.S

