

FICHE DE COMPTE RENDU D ' ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001723/001
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 09/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001723/001	Colle de carrelage				SANS AMIANTE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 13/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		Alex FROISSART		

FICHE DE COMPTE RENDU D 'ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001723/002
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 09/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001723/002	Laine blanche				SANS AMIANTE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 13/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		Alex FROISSART		

FICHE DE COMPTE RENDU D ' ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001723/003
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 09/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001723/003	Colle de faïence				SANS AMIANTE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 13/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :	Visa
		Alex FROISSART	

FICHE DE COMPTE RENDU D ' ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001723/004
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 09/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001723/004	Joint mortier				SANS AMIANTE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 13/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		Alex FROISSART		

FICHE DE COMPTE RENDU D ' ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001723/005
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 09/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001723/005	Laine jaune + enveloppe				SANS AMIANTE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 13/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		Alex FROISSART		

FICHE DE COMPTE RENDU D ' ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001723/006
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 09/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001723/006	Bande bitumineuse				SANS AMIANTE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 13/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		Alex FROISSART		

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 68689RE_v1

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : TERSEN (COSSON) - Chantier n°07970 - OS 409

Date de réception : 10/04/2026

Date et lieu d'analyse : 14/04/2026 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
BC_20204_001 723_001	Colle de carrelage - Support :	OS 409	68689P1A	Colle semi-dur blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
BC_20204_001 723_002	Laine blanche - Support :	OS 409	68689P2A	Laine de verre hétérogène fibreuse blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
BC_20204_001 723_003	Colle de faïence - Support :	OS 409	68689P3A	Colle semi-dur blanc	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
BC_20204_001 723_004	Joint mortier - Support :	OS 409	68689P4A	Joint dur(e) gris	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
BC_20204_001 723_005	Laine jaune + enveloppe - Support :	OS 409	68689P5A 68689P5B	Laine de verre hétérogène fibreuse jaune et matériau bitumineux souple noir indissociables	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
				Laine de verre hétérogène fibreuse jaune et matériau bitumineux souple noir indissociables	2	MET		EP
BC_20204_001 723_006	Bande bitumineuse - Support :	OS 409	68689P6A	Matériau bitumineux souple noir	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 68689RE_v1

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008. Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline. La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 modifié.

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
68689P2 : Du fait de la présence de poussières dans l'échantillon, ce dernier devra faire l'objet d'un traitement spécifique et d'une analyse par MET.	Nom : S.REIS Date : 14/04/2026
68689P5 : La séparation de ces phases n'est pas possible parce qu'il y a une contamination entre les différentes phases	Signature : <i>Sonia Reis</i>

FICHE DE COMPTE RENDU D ' ECHANTILLON			ECH N°	BC/20204/001801/001
SITE :	4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval			Echantillon réalisé le : 22/04/2026
Opérateur ISODIAG :	Alex FROISSART	Zone / Coordonnées		NOM DU DEMANDEUR
		OS 409 / Lat : 49,018694° Long : 2,424857°		Quentin BOYER

DESIGNATION

NATURE DE LA PRESTATION : Réalisation de prélèvement pour recherche de présence de fibres d'amiante

MOYENS D'ACCES : Accès réalisé par les moyens existants

VUE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA ZONE DE PRELEVEMENT



Vue large



vue rapprochée

Observations : néant

RESULTATS DU PRELEVEMENT AMIANTE :

Après analyse réalisée par un laboratoire accrédité, de l'échantillon suivant :

Référence de l'échantillon	Matériau				Conclusion
ECH N° BC/20204/001801/001	Tôle ondulée en fibres-ciment				AMIANTE de type CHRYSTILE
	Lieu	Dépôt sauvage 4-2 Rue de Falande, 95720 Bouqueval	Zone :	OS 409	

Le résultat d'analyse étant joint au présent rapport

Préconisations : En cas de présence d'amiante avérée suite à l'analyse de l'échantillon, respecter les recommandations générales de sécurité, conformément à l'Arrêté du 21/12/2012.

Ce rapport concerne uniquement les zones définies précédemment, et ne peut être utilisé en aucun cas pour l'ensemble de l'équipement.

Modèle déposé © HT451FA

Date	Le 30/04/2026	Nom de l'opérateur de repérage :		Visa
		Alex FROISSART		

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux
Selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié

N° du rapport d'essai	Origine de la version du rapport
68899RE1_v1	Version initiale

Informations fournies par le client

Référence du dossier client : TERSEN (COSSON) - Chantier n°07970 - OS 409

Référence client de l'échantillon : BC_202604_001801_001

Désignation : Tôle ondulée en fibres-ciment - Support :

Localisation : OS 409

Date de réception : 27/04/2026

Date d'analyse : 29/04/2026

Lieu de réalisation : Laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Référence Echantillon	Désignation A.N. LAB	Nombre de Préparation	Résultat	Analyste
68899P1A	Matériau dur fibreux gris	2	Présence d'amiante du type Chrysotile	BP

Méthode d'analyse :

MOLP : L'échantillon est analysé au MOLP - Microscopie Optique à Lumière Polarisée - selon le guide HSG 248 - annexe 2, en accord avec à l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MOLP, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : le 29/04/2026 Signature : <i>Sonia Reis</i>

FIN